

**ТВЕРДОМЕРЫ ПОРТАТИВНЫЕ  
ДИНАМИЧЕСКИЕ**  
**ТКМ-359**

(модификации ТКМ-359С, ТКМ-359М)

**Руководство по эксплуатации  
ТКМ359СМ РЭ**

(редакция 24.03.2017)



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОПИСАНИЕ ТВЕРДОМЕРА .....</b>	<b>4</b>
1.1. Назначение твердомера .....	4
1.2. Принцип действия твердомера .....	5
1.3. Функции твердомера .....	6
1.4. Технические характеристики .....	8
1.4.1 Общие технические характеристики .....	8
1.4.2 Датчики твердомера.....	12
1.4.3 Дополнительные устройства и приспособления.....	14
1.4.4 Требования к контролируемому изделию.....	15
1.4.5 Работа с изделиями, отличными по свойствам от углеродистых конструкционных сталей .....	17
1.4.5.1 Общие сведения .....	17
1.4.5.2 Требования к образцам для дополнительной настройки твердомера.....	18
1.4.5.3 Использование предоставленных дополнительных шкал для различных материалов.....	19
1.4.6 Измерения на легких и тонкостенных изделиях.....	20
1.4.6.1 Общие сведения .....	20
1.4.6.2 Устранение дополнительной погрешности на легких и тонкостенных изделиях .....	21
1.4.7 Работа на изделиях с повышенной шероховатостью.....	22
1.4.8 Влияние свойств поверхностных слоев изделия .....	23
1.4.9. Измерение твердости упрочненных поверхностных слоев .....	24
1.5. Комплектность твердомера .....	24
1.6. Устройство твердомера .....	26
1.6.1 Составные части и органы управления .....	26
1.6.2 Меню твердомера.....	27
1.6.3 Механизм ввода настроек.....	30
1.6.4 Сообщения и диалоговые запросы.....	31
1.6.5 Защита настроек от случайного изменения .....	32
1.7. Маркировка и пломбирование твердомера .....	33
1.8. Упаковка твердомера .....	34
<b>2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....</b>	<b>34</b>
2.1. Общие сведения .....	34
2.2. Схема замера твердости .....	34
2.3. Подготовка к работе и включение твердомера .....	35
2.4. Проверка работоспособности твердомера .....	36
2.5. Порядок измерения твердости на изделиях .....	38
2.6. Управление и представление результатов при измерениях .....	39
2.7. Установка параметров статистической обработки при измерениях .....	43
2.7.1 Установка параметров усреднения.....	43
2.7.2 Вывод дополнительной статистики.....	44
2.8. Установка границ контроля.....	45

---

2.9. Калибровка шкал твердомера .....	46
2.9.1 Общие сведения .....	46
2.9.2 Калибровка шкалы .....	47
2.9.3 Ввод дополнительной калибровки .....	49
2.9.4 Удаление калибровки .....	50
2.9.5 Ввод названия дополнительной калибровки .....	50
2.10. Ввод дополнительной шкалы .....	51
2.10.1 Общие сведения .....	51
2.10.2 Ввод параметров дополнительной шкалы .....	52
2.10.3 Ввод кривой .....	53
2.10.4 Ввод названия дополнительной шкалы .....	53
2.10.5 Снятие сигнала датчика .....	54
2.11. Настройки электронного блока твердомера .....	55
2.11.1 Настройка автоворыключения и режима подсветки .....	55
2.11.2 Установка яркости и цвета дисплея .....	55
2.11.3 Выбор языка .....	55
2.12. Работа с памятью .....	56
2.12.1 Общие сведения .....	56
2.12.2 Создание блока .....	57
2.12.3 Установка блока для записи результатов измерений .....	58
2.12.4 Очистка блока .....	59
2.12.5 Удаление блока .....	59
2.12.6 Очистка памяти .....	59
2.12.7 Информация о состоянии памяти .....	59
2.12.8 Изменение названия блока .....	60
2.12.9 Просмотр данных .....	60
2.12.10 Анализ данных .....	61
2.12.11 Вывод графиков .....	62
2.12.12 Передача данных в компьютер .....	62
2.13. Контроль состояния и зарядка аккумуляторов .....	63
2.14. Выключение твердомера .....	64
<b>3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>64</b>
<b>4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....</b>	<b>65</b>
<b>5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....</b>	<b>65</b>
<b>6. УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>	<b>66</b>
<b>7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....</b>	<b>66</b>
<b>8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....</b>	<b>68</b>
<b>9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ТВЕРДОМЕРА .....</b>	<b>69</b>
<b>10. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ .....</b>	<b>70</b>
<b>11. ДЕКЛАРАЦИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, СЕРТИФИКАТЫ .....</b>	<b>78</b>

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ), совмещенное с паспортом, содержит сведения о назначении, функциях, технических характеристиках, принципе действия, устройстве и работе твердомеров динамических ТКМ-359 (модификации ТКМ-359С, ТКМ-359М, далее твердомер) и правилах его эксплуатации, транспортирования и хранения.

## 1. ОПИСАНИЕ ТВЕРДОМЕРА

### 1.1. Назначение твердомера

1.1.1 Твердомер предназначен для оперативного измерения твердости углеродистых конструкционных сталей в шкалах твердости (основных шкалах) — Бринелля (HB), Роквелла (HRC), Виккерса (HV) динамическим методом (методом отскока).

1.1.2 Твердомер предназначен для контроля (справочно) твердости углеродистых конструкционных сталей по шкалам Роквелла (HRA), Роквелла (HRB), Шора (HSD) — путем автоматического перевода из результатов измерений в основных шкалах твердости в соответствующие единицы твердости — по таблицам потребителя или предприятия изготовителя.

1.1.3 Твердомер предназначен для контроля (справочно) твердости по шкале Либа D (HLD).

1.1.4 Твердомер предназначен для контроля (справочно) временного сопротивления на разрыв (МПа) конструкционных углеродистых сталей перлитного класса — путем автоматического перевода из результатов измерений в шкале Бринелля (HB) в соответствующие единицы — по таблице определенной ГОСТ 22761-77.

1.1.5 Твердомер предназначен для контроля твердости металлов и сплавов, отличающихся по свойствам от углеродистых конструкционных сталей.

Твердомер может применяться для контроля твердости:

- высоколегированных, жаропрочных, коррозионностойких, нержавеющих и др. сталей;
- цветных металлов и сплавов;
- чугунов;

- упрочняющих и др. слоев на стальных изделиях (закалка ТВЧ, цементация, азотирование и др.);
- изделий из мелкозернистых материалов.

В случае, когда свойства контролируемого материала отличаются от углеродистых конструкционных сталей, измерения осуществляются после программирования дополнительной шкалы (или дополнительной калибровки) по образцам твердости из соответствующего материала пользователем прибора или на предприятии-изготовителе, в т. ч. заказу пользователя.

Модификация ТКМ-359С выпускается с предустановленными производителем дополнительными шкалами для контроля ряда материалов со свойствами, отличными от углеродистых конструкционных сталей.

1.1.6 Твердомер предназначен для применения в лабораторных, цеховых и полевых условиях.

## **1.2. Принцип действия твердомера**

В основу принципа действия твердомера заложен динамический способ контроля твердости. Метод заключается в определении скорости отскока твердосплавного индентора от поверхности контролируемого изделия.

Составляющими твердомера являются датчик и электронный блок преобразования сигналов с датчика и обработка результатов измерений.

Основными частями датчика являются индентор и электромагнитная катушка. При отскоке индентора от испытуемого изделия в катушке наводится ЭДС, пропорциональная скорости отскока от поверхности изделия. Скорость отскока определяется твердостью изделия.

Поскольку скорость отскока индентора является показателем твердости, то существует зависимость между скоростью отскока  $V$  и твердостью материала  $H$ :

$$H = f(V)$$

Электронный блок твердомера осуществляет прием сигнала с датчика прибора, преобразование его в единицы твердости, вывод результатов измерений на дисплей, статистическую обработку и другие функции данного твердомера.

### **1.3. Функции твердомера**

#### **1.3.1. Контроль проводится:**

- по основным шкалам: Роквелла (HRC), Бринелля (HB) и Виккерса (HV) для измерения твердости углеродистых конструкционных сталей;
- по справочным шкалам: Роквелла (HRA), Роквелла (HRB), Шора (HSD), для контроля твердости углеродистых конструкционных сталей;
- по справочной шкале временного сопротивления (МПа), для конструкционных углеродистых сталей перлитного класса;
- по справочной шкале твердости Либа D (HLD);
- по дополнительным шкалам (только в модификации ТКМ-359С), предустановленным в твердомере производителем для контроля твердости:
  1. серых чугунов (с пластинчатым графитом) в единицах Бринелля (HB),
  2. ковких (с компактным графитом) и высокопрочных (с шаровидным графитом) чугунов в единицах Бринелля (HB),
  3. легированных, инструментальных сталей в единицах Виккерса (HV), Роквелла (HRC),
  4. алюминиевых сплавов в единицах Бринелля (HB),
  5. латуни (медно-цинковые сплавы) в единицах Бринелля (HB), Роквелла (HRB),
  6. бронзы (медно-оловянные, медно-алюминиевые) в единицах Бринелля (HB);
- с использованием дополнительных калибровок к шкалам твердомера — для случаев, когда физико-механические свойства контролируемого материала отличаются от углеродистых конструкционных сталей

- (высоколегированные стали, специализированные чугуны, цветные металлы и сплавы и т. д.);
- по дополнительным шкалам – вводимых (программируемых) пользователем прибора или на предприятии-изготовителе по заказу пользователя, позволяющим потребителю производить контроль требуемых ему характеристик испытуемых изделий при наличии взаимосвязи между первичным сигналом датчика твердомера и требуемой характеристикой.

1.3.2 Калибровка основных шкал при появлении дополнительной погрешности после длительной эксплуатации.

1.3.3 Твердомер (только модификация ТКМ-359С) оснащается ярким цветным дисплеем и ударопрочным корпусом для защиты от пыли и влаги.

1.3.4 Твердомер в ходе измерений позволяет вычислять среднее значение серии результатов измерений, в т. ч. с предварительным отбросом результатов некорректно совершенных замеров по алгоритму выбранному пользователем.

1.3.5 Твердомер (только модификация ТКМ-359С) в ходе измерений позволяет выполнять дополнительную статистическую обработку серии результатов измерений — поиск минимального, максимального значений, вычисление среднего значения, вычисление среднеквадратичного отклонения от среднего значения.

1.3.6 Твердомер в ходе измерений позволяет выводить на дисплей дополнительную информацию — предыдущие результаты измерений.

1.3.7 Твердомер позволяет организовывать архив данных в виде именных блоков результатов измерений, сохранять его при выключенном питании и передавать данные на компьютер.

1.3.8 Твердомер (только модификация ТКМ-359С) позволяет проводить различные виды анализа сохранных результатов измерений, производить построение различных видов графиков непосредственно на дисплее прибора.

1.3.9 Твердомер позволяет выбирать информацию, дополнительно выводимую на дисплей прибора в процессе измерений.

1.3.10 Твердомер (только модификация ТКМ-359С) позволяет устанавливать границы контроля и сигнализировать о выходе результата измерения за эти границы.

1.3.11 Твердомер в процессе работы постоянно контролирует состояние заряда аккумулятора и сигнализирует о его разряде.

1.3.12 Твердомер позволяет устанавливать время автоматического выключения прибора при паузах в его эксплуатации, для дополнительной экономии заряда аккумулятора.

1.3.13 Твердомер позволяет настраивать режим подсветки дисплея для дополнительной экономии заряда аккумулятора.

1.3.14 Твердомер (только модификация ТКМ-359С) позволяет устанавливать цветовую палитру и яркость дисплея.

1.3.15 Твердомер выбирать язык интерфейса прибора, из заложенных при изготовлении (русский, английский, немецкий) по дополнительному заданию пользователя.

## 1.4. Технические характеристики

### 1.4.1 Общие технические характеристики

Основные технические характеристики твердомера приведены в таблице 1.

Таблица 1

<b>Диапазон измерений твердости по основным шкалам:</b>	
по Бринеллю	90–450 HB
по Роквеллу С	20–70 HRC
по Виккерсу	240–940 HV
<b>Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам на мерах твердости 2-го разряда</b>	
по Бринеллю	±10 HB
в диапазоне (90...150) HB	±15 HB
в диапазоне (150...300) HB	±20 HB
в диапазоне (300...450) HB	±2 HRC

по Виккерсу	
В диапазоне (240...500)HV	±15 HV
В диапазоне (500...800)HV	±20 HV
В диапазоне (800...940)HV	±25 HV

**Диапазон контроля твердости по справочным шкалам:**

по временному сопротивлению $\sigma_v$	350...1500 Мпа
по Роквеллу A	70,5–85,5 HRA
по Роквеллу B	51–100 HRB
по Шору D	35–102 HSD
по Либу D	150–900 HLD

**Диапазоны контроля твердости по предустановленным дополнительным шкалам для различных материалов (только модификация ТКМ-359С)**

Серые чугуны (с пластинчатым графитом)	90–335 HB
Ковкие чугуны (с компактным графитом), высокопрочные чугуны (с шаровидным графитом)	130–390 HB
Легированные, инструментальные стали	80–900 HV 20–70 HRC
Алюминиевые сплавы	30–160 HB
Латуни (медно-цинковые сплавы)	40–175 HB 14–95 HRB
Бронзы (медно-оловянные, медно-алюминиевые)	60–290 HB

**Габаритные размеры электронного блока твердомера не более:**

Модификация ТКМ-359С	121 x 69 x 41 мм
Модификация ТКМ-359М	150 x 81 x 31 мм
Масса электронного блока твердомера, не более	0,3 кг
Масса датчиков, не более	0,3 кг

**Рабочие условия эксплуатации твердомера**

Температура воздуха	от минус 15 до плюс 35° С
Относительная влажность	30–80 %
Атмосферное давление	84–106,7 кПа
Межпроверочный интервал	1 год
Срок службы твердомера	5 лет

**Количество возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера**

Модификация ТКМ-359С	5 для каждой шкалы
Модификация ТКМ-359М	3 для каждой шкалы

<b>Количество дополнительных шкал твердомера</b>	
Модификация ТКМ-359С	3
Модификация ТКМ-359М	3
Время одного замера твердости (среднее)	2 с.
<b>Число замеров для вычисления среднего значения</b>	
Модификация ТКМ-359С	1–99
Модификация ТКМ-359М	1–20
Количество алгоритмов отбора результатов некорректно совершенных замеров при вычислении среднего значения	3
Параметры дополнительной статистической обработки серии измерений (только модификация ТКМ-359С)	Максимум, минимум, среднеквадратичное отклонение от среднего, среднее значение
<b>Дополнительная информация, выводимая на дисплей (определяется пользователем)</b>	
Модификация ТКМ-359С	Предыдущие результаты измерений серии, результаты дополнительной статистической обработки
Модификация ТКМ-359М	Предыдущие результаты измерений серии
Количество образцов для создания дополнительных калибровок к шкалам твердомера	1 или 2
Количество образцов для программирования дополнительных шкал	От 2 до 10 шт. (определяется пользователем)
Промежуточная интерполяция дополнительных шкал	Кусочно-линейная или кусочно-параболическая (определяется пользователем)
Сигнализация о выходе результата измерения за допустимые границы (только модификация ТКМ-359С)	Цветовая. Границы контроля задаются пользователем по каждой шкале отдельно. Виды границ: больше, меньше, выход за диапазон.
<b>Максимальное количество результатов измерений, сохраняемых в памяти</b>	
Модификация ТКМ-359С	12 400
Модификация ТКМ-359М	6 000

<b>Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти</b>	
Модификация ТКМ-359С	100
Модификация ТКМ-359М	30
<b>Вывод на дисплей, статистическая обработка и построение графиков блоков результатов измерений</b>	
Вывод на дисплей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- все результаты в блоке,</li> <li>- результаты в блоке больше/меньше значения, задаваемого пользователем (только модификация ТКМ-359С),</li> <li>- результаты выходящие за диапазон, задаваемый пользователем (только модификация ТКМ-359С).</li> </ul>
Статистическая обработка (только модификация ТКМ-359С)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- максимум, минимум, среднее значение, среднеквадратичное отклонение от среднего,</li> <li>- среднее отклонение от значения, задаваемого пользователем, количество результатов больше/меньше значения, максимальное отклонение в большую/меньшую сторону от значения,</li> <li>- количество результатов, выходящих за диапазон, задаваемый пользователем (за верхнюю/нижнюю границу), максимальное отклонение от верхней/нижней границы.</li> </ul>
Построение графиков (только модификация ТКМ-359С)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- относительно среднего значения,</li> <li>- относительно значения задаваемого пользователем,</li> <li>- относительно диапазона задаваемого пользователем.</li> </ul>
<b>Связь с компьютером через интерфейс</b>	
Модификация ТКМ-359С	USB
Модификация ТКМ-359М	USB
Автоматическое выключение твердомера	Время выключения задается пользователем
Контроль состояния заряда аккумулятора	Постоянно. Постоянная индикация в режиме измерений.
Подсветка дисплея	Время задается пользователем
Цветовая палитра и яркость дисплея (только модификация ТКМ-359С)	Выбирается пользователем

Язык интерфейса твердомера	Русский. (Английский, немецкий — опционально)
Питание твердомера	Автономное, аккумуляторное. Возможно использование не перезаряжаемых эквивалентных батареек

### 1.4.2 Датчики твердомера

Составляющими частями твердомера являются датчик и электронный блок обработки сигналов с датчика. По заказу потребителя комплект поставки твердомера могут входить дополнительные датчики (см. рисунок А).



Датчики служат для формирования сигнала, несущего информацию о твердости контролируемого изделия.

Основными функциональными частями датчика являются пружина, индентор и электромагнитная катушка. Пружина разгоняет индентор. Индентор ударяется о поверхность контролируемого изделия и отскакивает в обратную сторону. При отскоке индентора в катушке наводится ЭДС, пропорциональная скорости отскока от поверхности изделия. Скорость отскока определяется твердостью изделия.

Для обеспечения оптимальных условий измерений на изделиях в составе твердомеров могут использоваться дополнительные датчики с различными габаритами и различной жесткостью пружины, обеспечивающей различную энергию удара индентора о контролируемое изделие.

Опорная шайба может сниматься (отвинчиваться) с датчика для уменьшения площади необходимой для его размещения на поверхности изделия, при измерении. Вместо опорной шайбы может устанавливаться насадка типа Z-359 (см. п. 1.4.3 “**Дополнительные устройства и приспособления**”).

Датчики изготавливаются с встроенным соединительным кабелем для подключения к электронному блоку или с встроенным разъемом под соединительный кабель по заказу пользователя.

Перечень типовых датчиков приведен в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Описание	Габаритные размеры, не более			
		Длина, мм		Диаметр, мм	
		с кабелем	с разъемом	с кабелем	с разъемом
D	Датчик, штатно поставляемый в комплекте твердомера. Используется для основного числа задач измерений	138	138	21	25
G	Датчик увеличенных габаритных размеров и энергией удара (относительно датчика “D”). Для контроля материалов с высокой структурной неоднородностью при высокой шероховатости поверхности. Допускается использование <u>только на твердости менее 450 НВ</u>	200	-	29	-
E	Датчик с индентором из поликристалла кубического нитрида бора. Для массового контроля материалов повышенной твердости.	138	138	21	25

Средние условные диаметры отпечатков (мм), создаваемых на поверхности изделия при измерении различной твердости (для углеродистых конструкционных сталей), приведены в таблице 3.

Таблица 3

Обозначение типа датчика	103 НВ (103 HV)	209 НВ (212 HV)	406 НВ (420 HV) (42,5 HRC)	763 НВ (63,0 HRC)
D	0,80	0,72	0,67	0,57
G	1,29	1,22	0,93	-
E	0,80	0,72	0,67	0,57

Средние условные глубины отпечатков (мм), создаваемых на поверхности изделия при измерении различной твердости (для углеродистых конструкционных сталей), приведены в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение типа датчика	103 НВ (103 HV)	209 НВ (212 HV)	406 НВ (420 HV) (42,5 HRC)	763 НВ (63,0 HRC)
D	0,054	0,043	0,038	0,027
G	0,084	0,075	0,044	-
E	0,054	0,043	0,038	0,027

По заказу пользователя могут изготавливаться и применяться в твердомере специализированные датчики с характеристиками, отличными от приведенных выше.

#### 1.4.3 Дополнительные устройства и приспособления

1.4.3.1 Датчики твердомера, по заказу пользователя могут оснащаться дополнительной насадкой Z-359 для обеспечения позиционирования датчиков "D" и "E", со встроенными соединительными кабелями, на цилиндрических поверхностях и специализированными насадками — по заказу потребителя.

Дополнительная насадка Z-359 состоит из двух основных частей:

— шайбы с профильной поверхностью для обеспечения устойчивого позиционирования датчика на цилиндрических поверхностях;

— пружинного устройства для прижатия датчика к контролируемой поверхности;

Насадка Z-359, в случае необходимости ее использования, устанавливается на датчик твердомера вместо опорной шайбы.

1.4.3.2 По техническому заданию пользователя могут изготавливаться и применяться в твердомере специализированные устройства и приспособления для обеспечения контроля в нестандартных условиях.

1.4.3.3 Твердомер, по заказу пользователя может дополнительно комплектоваться аккумуляторной шлифовальной машинкой – для подготовки поверхности в зоне измерений (уменьшение шероховатости, удаление окалины, ржавчины, наклела и обработки сварных швов).

1.4.3.4 Твердомер, по заказу пользователя, может дополнительно комплектоваться образцовыми мерами твердости по ГОСТ 9031-75 – для периодической проверки его работоспособности.

1.4.3.5 Твердомер, по заказу пользователя, может дополнительно комплектоваться запасными аккумуляторами.

#### **1.4.4 Требования к контролируемому изделию**

1.4.4.1 Минимальная рекомендуемая масса контролируемого изделия – в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Обозначение типа датчика	Минимальная масса, кг
D	3
G	6
E	3

Если масса контролируемого изделия меньше указанной – при измерениях необходимо дополнительно руководствоваться п. 1.4.5 “Измерения на легких и тонкостенных изделиях”.

1.4.4.2 Минимальная рекомендуемая толщина контролируемого участка изделия – в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Обозначение типа датчика	Минимальная толщина, мм
D	6
G	55
E	6

Если толщина контролируемого изделия меньше указанной – при измерениях необходимо дополнительно руководствоваться п. 1.4.6 “Измерения на легких и тонкостенных изделиях”.

1.4.4.3 Максимальная рекомендуемая шероховатость поверхности изделия (участка поверхности), на которой производятся измерения - в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Обозначение типа датчика	Шероховатость поверхности, не более
D	Ra 3,2
G	Ra 7,2
E	Ra 3,2

Если шероховатость поверхности изделия выше указанной, при измерениях необходимо дополнительно руководствоваться п. 1.4.7 “Работа на изделиях с повышенной шероховатостью”.

1.4.4.4 Минимальный радиус кривизны выпуклой контролируемой поверхности — 18 мм (для датчиков D, E).

Для обеспечения позиционирования датчика на выпуклых контролируемых поверхностях рекомендуется использовать дополнительную насадку типа Z-359.

1.4.4.5 Минимальный радиус кривизны вогнутой контролируемой поверхности — 200 мм (со снятой опорной шайбой, для датчиков D, E).

Для обеспечения позиционирования датчика на вогнутых контролируемых поверхностях возможно использование специализированных насадок изготавливаемых по заказу пользователя.

1.4.4.6 Минимальный диаметр площадки для замера твердости на поверхности контролируемого изделия (для установки датчика).

Датчики D, E — 21 мм (со снятой опорной шайбой — 6 мм)

Датчики G — 29 мм (со снятой опорной шайбой — 7 мм)

1.4.4.7 Поверхность контролируемого изделия должна быть сухой, очищенной от окалины, ржавчины, пыли, грязи и обезжиренной.

1.4.4.8 В случае отличия свойств материала контролируемого изделия от углеродистых конструкционных сталей (жаропрочные, коррозионно-стойкие, нержавеющие и др. стали, цветные металлы и сплавы и т.д.), при измерениях необходимо дополнительно руководствоваться требованиями п. 1.4.5 **“Работа с изделиями отличными по свойствам от углеродистых конструкционных сталей”**.

#### **1.4.5 Работа с изделиями, отличными по свойствам от углеродистых конструкционных сталей**

##### **1.4.5.1 Общие сведения**

В основе принципа действия твердомера динамический (ударный) способ контроля твердости. В отличии от твердомеров статического принципа действия (стационарных твердомеров), на результаты измерений влияют не только свойства металла при пластической деформации, но и другие физико-механические свойства. В основном — модуль упругости контролируемого металла (модуль Юнга). Возникающая дополнительная погрешность влечет за собой необходимость проводить настройку прибора (дополнительную калибровку или программирование дополнительной шкалы) для работы с материалами, имеющими модуль упругости, отличный от модуля упругости углеродистых конструкционных сталей.

Для определения наличия дополнительной погрешности необходимо сравнить результаты измерений твердомером с результатами измерений прибором статического принципа действия.

Если расхождение результатов не превышает максимальной погрешности твердомера, то это означает, что на данных

материалах, можно проводить измерения без проведения дополнительной калибровки.

Если расхождение результатов превышает максимальную погрешность твердомера, то необходимо провести дополнительную настройку твердомера (дополнительную калибровку) по одному или двум образцам твердости из контролируемого материала (процедура изложена в п. 2.9 “**Калибровка шкал твердомера**”).

В процессе эксплуатации твердомера могут возникнуть задачи контроля твердости (или других свойств) материалов со специфическими физико-механическими свойствами. В этом случае существует вероятность, что дополнительная калибровка не позволит в полной мере устраниТЬ возникающую погрешность. В данном случае необходимо провести дополнительную настройку твердомера (ввести в твердомер дополнительную шкалу) по двум и более образцам твердости из контролируемого материала (процедура изложена в п. 2.10 “**Ввод дополнительной шкалы**”).

Образцы твердости для проведения дополнительных калибровок и ввода дополнительных шкал необходимо изготавливать с учетом требований п. 1.4.5.2 “**Требования к образцам для дополнительной настройки твердомера**”.

В случаях, когда материал изделия с обладает высокой структурной неоднородностью, крупнозернистой структурой, метод, реализуемый в твердомере, может не позволить обеспечить контроль этих изделий. Мероприятия по дополнительной калибровке и вводу дополнительной шкалы не дадут желаемого результата. Будет велик разброс показаний прибора. Также, данные мероприятия могут не дать результата для контроля изделий сверхвысокой или сверхнизкой твердости.

#### **1.4.5.2 Требования к образцам для дополнительной настройки твердомера**

1.4.5.2.1 Количество образцов, необходимых для проведения дополнительной калибровки, 1 или 2 шт. Рекомендуемое отношение максимального значения твердости образца  $H_{\max}$  к минимальному значению твердости образца  $H_{\min} - 2$ .

1.4.5.2.2 Количество образцов для ввода в твердомер дополнительной шкалы — 2 и более.

1.4.5.2.3 При изготовлении образцов рекомендуется следовать требованиям **ГОСТ 9031-75**, предъявляемым к образцовым мерам твердости 2-го разряда, относительно шероховатости и геометрии с дополнительным ограничением — толщина (высота) образца не менее 10 мм.

В случае отклонения от данных требований (не рекомендуется), необходимо обеспечить:

— шероховатость рабочей поверхности образца – не хуже определяемой в таблице 7, п. 1.4.4 “Требования к контролируемому изделию”.

— опорная поверхность образца должна быть плоскошлифованной.

1.4.5.2.4 При изготовлении образцов необходимо следовать требованиям **ГОСТ 9031-75**, предъявляемым к образцовым мерам твердости 2-го разряда, относительно размаха твердости по поверхности.

1.4.5.2.5 После изготовления перед применением образцы должны пройти метрологическую аттестацию (калибровку) по твердости в установленном порядке. Максимально допустимый промежуток времени между аттестацией образцов и их применением — 1 год, при условии соблюдения требований **ГОСТ 9031-75** к упаковке, транспортировке и хранению образцовых мер твердости.

1.4.5.2.6 При работе с образцами необходимо дополнительно руководствоваться п. 1.4.6 “Измерения на легких и тонкостенных изделиях.”

#### **1.4.5.3 Использование предустановленных дополнительных шкал для различных материалов**

Дополнительные шкалы для контроля некоторых материалов, отличных по свойствам от углеродистых конструкционных сталей (см. перечень в п.п. 1.3 “Функции твердомера”, 1.4.1 “Общие технические характеристики”) устанавливаются только в модификации ТКМ-359С на этапе производства твердомера.

В ряде случаев использование этих шкал может позволить обойтись без программирования дополнительной калибровки или шкалы твердомера.

Характеристики, записанные в данные дополнительные шкалы, являются "обобщением" для соответствующих им групп материалов. Поэтому, при контроле конкретного материала из соответствующей группы возможно появление некоторой дополнительной погрешности (значительно меньшей, чем при использовании основных шкал).

Перед началом использования данных шкал рекомендуется оценить наличие и величину такой погрешности, сравнив результаты измерений, полученных с их помощью, с результатами измерений прибором статического принципа действия.

В случае необходимости допускается устраниТЬ данную погрешность, используя механизм калибровки (или дополнительной калибровки) для данной шкалы (процедура изложена в п. 2.9 "Калибровка шкал твердомера").

## 1.4.6 Измерения на легких и тонкостенных изделиях

### 1.4.6.1 Общие сведения

В случае, когда контролируемое изделие, образец или мера твердости не удовлетворяют требованиям п. 1.4.4 "Требования к контролируемому изделию", относительно массы и/или толщины изделия, твердомер будет производить измерения с дополнительной погрешностью. Погрешность будет тем больше, чем больше отклонение от указанных требований.

В случае недостаточной толщины изделия погрешность возникает из-за "прогиба" изделия в месте удара индентора.

В случае недостаточной массы погрешность возникает из-за "смещения" самого изделия от удара индентора.

Для определения наличия дополнительной погрешности необходимо сравнить результаты измерений твердомером с результатами измерений прибором статического принципа действия.

### 1.4.6.2 Устранение дополнительной погрешности на легких и тонкостенных изделиях

1.4.6.2.1 В случае недостаточной толщины изделия для устранения дополнительной погрешности необходимо притереть изделие к массивной опорной плоскошлифованной плине. Рекомендуемые параметры плиты:

- Масса и толщина — заведомо большие минимальной массы и толщины контролируемого изделия, указанной в п. 1.4.3 “Требования к контролируемому изделию”.
- Шероховатость - минимальная. Оптимальная - не более Ra 0,4 мкм.
- Неплоскость не более 0,005 мм.
- Модуль упругости металла плиты (модуль Юнга) близкий к модулю упругости контролируемого изделия.

Нижняя часть изделия должна быть плоскошлифованной. Оптимальная шероховатость — не более Ra 0,4 мкм., неплоскость не более 0,005 мм.

Перед установкой изделия на опорную поверхность плиты необходимо нанести тонкий слой смазки ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80. Изделие “притереть” к поверхности плиты через слой смазки таким образом, чтобы между поверхностями изделия и плиты отсутствовали, даже небольшие, пятна воздушных прослоек. Притирать изделие необходимо плотно — чтобы изделие и плита образовали **единую монолитную массу**.

1.4.6.2.2 В случае недостаточной массы для устранения дополнительной погрешности необходимо изделие зажать в массивные металлические тиски.

Масса тисков должна быть заведомо больше минимальной массы контролируемого изделия, указанной в п. 1.4.3 “Требования к контролируемому изделию”.

Также в случае недостаточной массы для устранения дополнительной погрешности допустимо провести “притирку” изделия на массивную плиту способом описанным выше (п. 1.4.5.2.1).

1.4.6.2.3 Способ “притирания” следует использовать для тонких изделий (в виде листов), изделий, имеющих плоскую форму, и массу, сравнимую с минимальной массой контролируемого изделия, указанной в п. 1.4.3 “**Требования к контролируемому изделию**”. Пример — образцовые меры твердости по шкале Роквелла по ГОСТ 9031-75.

Зажимать в тиски следует мелкие изделия незначительной массы, имеющие “объемную” форму.

1.4.6.2.4 В случаях когда изделия обладают маленькой массой и/или толщиной, проведение указанных мероприятий может не дать желаемых результатов. Для контроля таких изделий необходимо применять твердомеры статического принципа действия с создаваемой малой и сверхмалой нагрузкой.

1.4.6.2.5 Достоверность контроля необходимо оценить, сравнив показания твердомера с результатами измерения приборами статического принципа действия.

#### **1.4.7 Работа на изделиях с повышенной шероховатостью**

При измерениях на изделии, обладающем высокой шероховатостью поверхности (выше указанной в п. 1.4.4 “**Требования к контролируемому изделию**”), может наблюдаться высокий дополнительный разброс в показаниях прибора.

Устранить дополнительный разброс можно двумя способами:

- Зачистить участок поверхности (например, с помощью шлифовальной машинки по п. 1.4.3 “**Дополнительные устройства и приспособления**”) до получения необходимой шероховатости на площади, определенной п. 1.4.4 “**Требования к контролируемому изделию**”.
- При измерениях использовать более высокое число усреднений. Рекомендуется, только если по каким либо причинам невозможно зачистить участок поверхности. В ряде случаев данный способ может привести к занижению показаний твердомера, например — наличие регулярных неровностей на

поверхности изделия (грубая токарная обработка поверхности изделия).

При измерениях на изделии с высокой шероховатостью поверхности рекомендуется использовать алгоритмы отброса результатов некорректно совершенных замеров. (см. п. 2.7.1 “Установка параметров усреднения”).

#### **1.4.8 Влияние свойств поверхностных слоев изделия**

В отличие от приборов статического принципа действия при проведении измерений индентор датчика твердомера создает отпечатки небольшой глубины (см. п. 1.4.2 “Датчики твердомера”, таблица 4). Следовательно, происходит изменение твердости непосредственно поверхностного слоя изделия.

На контролируемом изделии в процессе его изготовления могут возникать тонкие поверхностные слои, отличающиеся по твердости от основной массы металла. Например:

— Обезуглероженный слой с пониженной твердостью, образуется в результате высокотемпературной термической обработки (закалка, нормализация, горячий прокат, ковка и т.д.).

— Наклеп — может образовываться в поверхностном слое после токарной и фрезерной обработки, а также грубой шлифовки.

— Нагартовка.

Наличие таких слоев (наличие, в ряде случаев, можно определить с помощью твердомера) оказывает на показания твердомера существенно большее влияние, чем на показания приборов статического принципа действия.

Толщина подобных слоев обычно не превышает 0,2 мм. Для обеспечения точности измерений, в случае наличия, их необходимо удалить из зоны измерения – например с помощью шлифовальной машинки.

#### **1.4.9. Измерение твердости упрочненных поверхностных слоев**

В зависимости от типа применяемого датчика и от твердости изделия индентор создает отпечатки различной глубины (см. п. 1.4.2 “Датчики твердомера”, таблица 4). Пластическая деформация металла образуется на существенно больших глубинах.

Как правило, твердость поверхностных упрочненных слоев резко отличается от твердости основного металла изделия (например — закалка ТВЧ). Измерять твердость в подобных случаях рекомендуется, когда толщина слоя составляет **не менее 1,5 мм**.

Уточнить значение данного параметра и оценить возможность измерения твердости слоя на конкретном типе изделия можно путем сравнения показаний твердомера с показаниями прибора статического принципа действия.

Для контроля более тонких слоев рекомендуется использовать портативные ультразвуковые (контактно-импедансные) твердомеры, например ТКМ-459М, ТКМ-459С.

Для измерения твердости упрочненных поверхностных слоев рекомендуется применять только датчики типов Д и Е, либо специализированные датчики, изготовленные поциальному заказу.

При измерении твердости необходимо дополнительно учитывать п. 1.4.5 “Работа с изделиями, отличными по свойствам от углеродистых конструкционных сталей”.

#### **1.5. Комплектность твердомера**

Комплектность поставки твердомера соответствует таблице 8.

Состав и наличие дополнительной комплектации определяются при заказе твердомера.

Таблица 8

Позиция	Кол. (шт)	Примечание
<b>Базовая комплектация</b>		
Электронный блок	1	Модификация: ТКМ-359 _____
Датчик D и кабель	1	№ _____ <input type="checkbox"/> встроенный кабель <input type="checkbox"/> разъем
Аккумулятор	1	комплект, установлен в электронном блоке
Зарядное устройство	1	
USB-кабель для подключения к компьютеру	1	
Диск с программным обеспечением	1	
Руководство по эксплуатации	1	включает паспорт
Футляр для переноски и хранения	1	
<b>Дополнительная комплектация</b>		
Датчик D		с кабелем - _____ шт.
		с разъемом - _____ шт.
Датчик G		с кабелем - _____ шт.
		с разъемом - _____ шт.
Датчик Е		с кабелем - _____ шт.
		с разъемом - _____ шт.
Соединительный кабель		
Насадка Z-359		
Шлифовальная машинка		
Меры твердости Бринелль		
Меры твердости Роквелл		
Меры твердости Виккерс		
Запасные аккумуляторы		

## 1.6. Устройство твердомера

### 1.6.1 Составные части и органы управления

Функционально твердомер состоит из электронного блока и датчика (см. п. 1.4.2 “Датчики твердомера”).



Рис. 1

Электронный блок твердомера осуществляет прием сигнала с электромагнитной катушки датчика, преобразование его в единицы твердости, вывод результатов измерений на дисплей, статистическую обработку и другие функции данного твердомера.

На лицевой панели электронного блока расположен графический дисплей (монохромный, жидкокристаллический в модификации ТКМ-359М, цветной в модификации ТКМ-359С) и клавиатура. Схематичное изображение электронного блока показано на рисунке 1.

На торцевой стенке прибора расположен разъем для подключения датчика и кабеля для соединения с компьютером.

На задней панели твердомера расположена крышка аккумуляторного отсека (модификация ТКМ-359М) и табличка, содержащая заводской номер твердомера.

Управление работой твердомера — переключение шкал, установок, создание дополнительных калибровок и шкал, запись результатов в память, анализ результатов и т.д. — осуществляется на дисплее посредством клавиатуры прибора.

Для облегчения использования твердомера, в электронном блоке реализован, интерактивный пользовательский интерфейс соответствующий общепринятым стандартам, применяемым в современной вычислительной технике.

### 1.6.2 Меню твердомера

Весь перечень настроек (параметров работы и т. д.) твердомера, кроме выбора рабочих шкал (см. 2.6 “Управление и представление результатов при измерениях”), производится через графическое меню прибора. Меню прибора многоуровневое — для удобства доступа, логически связанные настройки объединены в группы и доступ к ним осуществляется через вложенные подменю, соответствующего пункта меню прибора.

Вид меню на дисплее прибора представлен на рисунке 2.




Рис. 2

Переключение между пунктами меню производится кнопками “”, “”. Выбор пункта меню (переход к установке необходимых параметров или переход в подменю) производится кнопкой , на дисплее соответственно отобразится окно ввода параметра (см. далее) или подменю. Выход из подменю на более высокий уровень — кнопкой “”.

Количество пунктов меню в модификация твердомера ТКМ-359С и ТКМ-359М — неодинаково, т. к. модификация ТКМ-359М обладает сокращенным, относительно ТКМ-359С, набором функций.

Количество пунктов меню, отображаемых в процессе работы, может быть разным — зависит от того, какая (основная, справочная, дополнительная) шкала или дополнительная калибровка выбрана для работы в данный момент.

Общая структура меню приведена в таблице 9.

Таблица 9

Пункт меню		Функция	Радел описания
Измерения		Выход в режим измерений	2.6 “Управление и представление результатов при измерениях”
Статистика	Выборка	Установка размеров усреднения и алгоритма отброса результатов некорректно совершенных замеров.	2.7.1 “Установка параметров усреднения”
	Информация	Выбор дополнительной статистики, выводимой на дисплей	2.7.2 “Вывод дополнительной статистики”
Пороги (только в модификация ТКМ-359С)		Установка сигнализации о выходе результата за установленный диапазон	2.8 “Установка границ контроля”

Калибровка	Калибровка	Калибровка основной или справочной шкалы. Ввод дополнительной калибровки к шкале.	2.9.2 "Калибровка шкалы" 2.9.3 "Ввод дополнительной калибровки"
	Удаление	Удаление калибровки (возврат к исходным настройкам)	2.9.4 "Удаление калибровки"
	Имя (отображается только для дополнительной калибровки)	Ввод названия дополнительной калибровки	2.9.5 "Ввод названия дополнительной калибровки"
Ввод шкалы (отображается только для дополнительной шкалы)	Настройки	Установка параметров дополнительной шкалы (количество точек, вид интерполяции)	2.10.2 "Ввод параметров дополнительной шкалы"
	Ввод кривой	Запись тарировочной кривой	2.10.3 "Ввод кривой"
	Обозначения	Ввод названий дополнительной шкалы и единиц измерения	2.10.4 "Ввод названия дополнительной шкалы"
	Сигнал датчика	Режим снятия первичного сигнала с датчика	2.10.5 "Снятие сигнала датчика"
Настройки	Прибор	Установка времени автоматического выключения прибора, режима подсветки	2.11.1 "Настройка автоворынключения и режима подсветки"
	Экран (только в мод. ТКМ-359С)	Установка яркости и цветовой палитры дисплея.	2.11.2 "Установка яркости и цвета дисплея"
	Выбор языка	Установка языка интерфейса прибора	2.11.3 "Выбор языка"
Память (структура подменю подробно рассмотрена далее)		Функции работы с архивом данных	2.12 "Работа с памятью"
Выключение		Выключение твердомера	2.14 "Выключение твердомера"

Выход в меню осуществляется нажатием кнопки “” (см. **2.6 “Управление и представление результатов при измерениях”**).

### 1.6.3 Механизм ввода настроек

Настройки и параметры работы твердомера устанавливаются через окно ввода параметров:

- путем выбора одного из нескольких возможных вариантов установки (например, размер усреднения);
- ввода числового или строкового значения (например, название дополнительной шкалы)

Пример окна ввода параметров отображен на рисунке 3.



*Рис. 3*

Для изменения параметра 1 необходимо “выбрать” его на дисплее с помощью кнопок “”, “”. Выбранный параметр выделяется на дисплее.

Параметр 1 устанавливается путем выбора одного из нескольких вариантов. Для его изменения необходимо воспользоваться кнопками “”, “”.

Параметр 2 устанавливается путем ввода числового значения. Для его изменения необходимо “выбрать” его на дисплее, после чего нажать кнопку “”. Дисплей примет вид изображенный на рисунке 4.



Рис. 4

Ввод числового значения производится установкой отдельных его разрядов в позиции курсора. Цифра в соответствующем разряде изменяется кнопками “”, “”. Переход к другому разряду осуществляется кнопками “”, “”. Ввод числового значения заканчивается нажатием кнопки “” (курсор исчезает, параметр 2 остается выбранным). Ввод строковых параметров происходит аналогично.

Выход из окна установки параметров в меню производится нажатием кнопки “”. Выход также возможен при нажатии кнопки “”, если в данный момент не выбран параметр, устанавливаемый вводом числового или строкового значения. Еще один способ выхода из окна ввода — выбор изображения

кнопки “OK” на дисплее и нажатии кнопки “”.

После выхода из окна установок твердомер выдаст сообщение о сохранении установленных параметров (см .п. 1.6.4 “Сообщения и диалоговые запросы”).

#### 1.6.4 Сообщения и диалоговые запросы

В процессе настроек твердомер может выводить информирующие сообщения (рисунок 5).



Рис. 5

Некоторые действия в ходе настроек могут происходить в "диалоговом" режиме. Например, от пользователя потребуется подтвердить изменение какого либо параметра. Твердомер отобразит окно запроса – рисунок 6.





Рис. 6

Что бы подтвердить действие, необходимо выбрать изображение кнопки "Да" на дисплее и нажать кнопку "". Чтобы отказаться — выбрать изображение кнопки "Нет" на дисплее и нажать кнопку ".

#### 1.6.5 Защита настроек от случайного изменения

Для предохранения от случайного изменения особо важных параметров (например изменения калибровки шкал прибора) предусмотрен режим ввода защитного кода. Перед

началом настройки выводится окно ввода изображенной на рисунке 7.



*Рис. 7*

Для получения возможности изменения защищенных таким образом параметров необходимо последовательно нажать кнопки “”, “”, “”, “”, “”. В случае неверной комбинации изменение параметров будет невозможно (произойдет возврат в меню).

## 1.7. Маркировка и пломбирование твердомера

1.7.1 На задней панели электронного блока располагается табличка, на которой указывается:

- наименование предприятия-изготовителя;
- модификация твердомера;
- заводской номер твердомера;
- знак утверждения типа средств измерений.

1.7.2 На датчиках может указываться заводской номер твердомера и буква указывающая тип датчика. Для типа датчика D – буква “D” не указывается.

1.7.3 Надписи, знаки и изображения на табличке выполняются способом, обеспечивающим их сохранность при хранении и в процессе эксплуатации твердомера.

1.7.4 Для предотвращения несанкционированного доступа и попыток неквалифицированного ремонта электронный блок твердомера и корпуса датчиков соответствующим образом пломбируются.

## 1.8. Упаковка твердомера

Для хранения и транспортирования электронный блок твердомера и датчики помещаются в футляр.

# 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## 2.1. Общие сведения

Как описано выше, твердомер позволяет осуществлять измерения:

- по основным шкалам,
- по справочным шкалам,
- по дополнительным калибровкам к шкалам,
- по дополнительным шкалам.

Измерения твердомером происходят в соответствии с схемой замера твердости, рассмотренной ниже (п. 2.2 “**Схема замера твердости**”)

Работа с твердомером в процессе измерений производится в соответствии с выбранной шкалой и установками, определенными Пользователем через меню (см. 1.6 “**Устройство твердомера**”).

Цикл работы с твердомером должен включать следующие этапы:

- подготовка к работе и включение,
- проверка работоспособности,
- выполнение необходимых настроек (при необходимости),
- измерения твердости на изделиях.

Сущность и процедура каждого этапа рассмотрена ниже.

Периодически необходимо осуществлять техническое обслуживание твердомера (п. 3 “**Техническое обслуживание**”).

## 2.2. Схема замера твердости

Конструкция твердомера устанавливает следующую схему замера твердости:

- Установить датчик нормально (перпендикулярно) к поверхности контролируемого изделия.
- Нажимая на корпус датчика (сжимая пружину в датчике) "взвести" датчик — привести его в рабочее состояние.
- Нажать спусковую кнопку на датчике.
- Результаты замера твердости появятся на дисплее твердомера приблизительно через 1 секунду.

### **ВНИМАНИЕ!!!**

- При измерениях, необходимо не допускать попадания индентора в отпечаток, оставленный после предыдущих замеров (необходимо сместить датчик вдоль поверхности). Это может привести к появлению дополнительной **погрешности** результата измерений.
- Во время нажатия спусковой кнопки не допускать отрыва датчика от контролируемой поверхности, покачиваний из стороны в сторону, отклонения от нормали к контролируемой поверхности и сжатия пружины датчика. Это может привести к появлению дополнительной **погрешности** результата измерений.

## **2.3. Подготовка к работе и включение твердомера**

2.3.1 Провести внешний осмотр твердомера, убедиться в отсутствии механических повреждений электронного блока, датчика (датчиков), соединительного кабеля.

2.3.2 Если необходимо, установить аккумулятор в аккумуляторный отсек электронного блока твердомера, соблюдая полярность контактов.

2.3.3 В случае использования датчика со встроенным разъемом под соединительный кабель подключить кабель к разъему на датчике.

2.3.4 Подключить соединительный кабель к соответствующему разъему на торцевой стенке электронного блока.

2.3.5 Кратковременно нажав кнопку “” включить твердомер.

2.3.6 В общем случае, изображение на дисплее примет вид, представленный на рисунке 8.



Рис. 8

Изображение на дисплее может отличаться от представленного на рисунке и определяется настройками твердомера совершенными ранее.

#### 2.4. Проверка работоспособности твердомера

2.4.1 В соответствии с используемой основной или справочной шкалой измерения подготовить комплект образцовых мер твердости второго разряда по ГОСТ 9031-75 и притирочную плиту в соответствии с требованиями п. 1.4.6 “Измерения на легких и тонкостенных изделиях”.

Меры твердости должны иметь действующую метрологическую поверку.

Притереть меры твердости к плите, соблюдая процедуру установленную в п. 1.4.6 “Измерения на легких и тонкостенных изделиях”.

2.4.2 Для проверки работоспособности твердомера по дополнительным калибровкам к шкалам твердомера или дополнительным шкалам, дополнительно подготовить соответствующие образцы твердости.

Образцы должны удовлетворять требованиям определенным в п. 1.4.5.2 “Требования к образцам для дополнительной настройки твердомера”.

С образцами провести мероприятия с учетом требований

**п. 1.4.6 “Измерения на легких и тонкостенных изделиях”.**

2.4.3 Подготовить и включить твердомер, согласно п. 2.3 **“Подготовка к работе и включение твердомера”**.

2.4.4 С помощью кнопок “ HV”, “ HB”, “ HRC”, “ ↑”, “ ↓”, выбрать используемую шкалу измерений или дополнительную калибровку к шкале (кнопки “ ←”, “ →”). Управление твердомером при измерениях более подробно рассмотрено в п. 2.6 **“Управление и представление результатов при измерениях”**.

2.4.5 На каждой мере твердости (образце), в соответствии с п. 2.2 **“Схема замера твердости”**, произвести не менее пяти измерений и вычислить среднее значение.

Среднее значение рекомендуется вычислять, установив соответствующий размер выборки и используя соответствующие функции твердомера (см. п. 2.6 **“Управление и представление результатов при измерениях”**, 2.7.1 **“Установка параметров усреднения”**).

2.4.6 Оценить погрешность измерения — полученные результаты сравнить с паспортными значениями мер твердости (образцов).

2.4.7 Если разница полученных результатов измерений и паспортных значений мер твердости (образцов) не превышает допустимой погрешности, то можно перейти непосредственно к измерениям на изделиях.

2.4.8 Если разница полученных результатов измерений и паспортных значений мер твердости (образцов) выше допустимой погрешности, то необходимо провести калибровку шкалы по образцовым мерам твердости (дополнительную калибровку по образцам твердости, корректно ввести дополнительную шкалу). Процедуры изложены в п.п. 2.9.2 **“Калибровка шкалы”**, 2.9.3 **“Ввод дополнительной калибровки”**.

## **2.5. Порядок измерения твердости на изделиях**

2.5.1 Провести оценку соответствия контролируемого изделия (изделий) рекомендациям и требованиям п. 1.4.4 “**Требования к контролируемому изделию**”. В случае в случае необходимости обеспечить выполнение требований способами, указанными в данном пункте.

2.5.2 В случае необходимости подготовить дополнительные принадлежности по п. 1.4.3 “**Дополнительные устройства и приспособления**”.

2.5.3 Дополнительно учесть п. 1.4.8 “**Влияние свойств поверхностных слоев изделия**”.

2.5.4 Проверить работоспособность твердомера по п. 2.4 “**Проверка работоспособности твердомера**”.

2.5.5 В случае необходимости выбрать шкалу измерения, дополнительную калибровку по п. 2.6 “**Управление и представление результатов при измерениях**”.

2.5.6 В случае необходимости совершить установку параметров усреднения (в общем случае, рекомендуемый размер выборки не менее 5) по п. 2.7.1 “**Установка параметров усреднения**” и дополнительной статистической обработки по п. 2.7.2 “**Вывод дополнительной статистики**”.

2.5.7 В случае необходимости настроить сигнализацию выхода результата за установленный диапазон по п. 2.8 “**Установка границ контроля**”.

2.5.8 В случае необходимости создать или выбрать блок в памяти для записи результатов измерений, по п. 2.12 “**Работа с памятью**”.

2.5.9 В случае необходимости определить другие сервисные настройки твердомера.

2.5.10 Произвести измерения твердости на изделии (изделиях) в соответствии со схемой замера твердости, реализуемой твердомером по п. 2.2 “**Схема замера твердости**” и настройками параметров усреднения.

Результат измерения твердости и дополнительной статистической обработки наблюдать на дисплее по п. 2.6 “**Управление и представление результатов при измерениях**”.

В случае необходимости сохранить результат измерения твердости в памяти прибора по п. 2.6 “Управление и представление результатов при измерениях”.


Повторить действия необходимое количество раз.

2.5.11 В случае необходимости, по п. 2.12 “Работа с памятью”, проанализировать записанные в память результаты измерений и/или вывести на компьютер.

2.5.12 Выключить прибор по п. 2.14 “Выключение твердомера”.

## 2.6. Управление и представление результатов при измерениях

2.6.1 При включении (кратковременном нажатии кнопки “”) в зависимости установленных в предыдущих циклах работы параметров усреднения, вывода дополнительной статистики, используемой шкалы или дополнительной калибровки и т. д. дисплей прибора может принять вид рисунок 9.



*Rис. 9*

Твердомер готов к проведению измерений по шкале или дополнительной калибровке используемой ранее сразу после включения. При этом используются все, совершенные ранее, установки.

Замеры производятся в соответствии с п. п. 2.2 “**Схема замера твердости**”.

2.6.2 Выбор шкал осуществляется с помощью кнопок и , при этом, в соответствующем месте дисплея отображается их название и единицы измерения.

2.6.3 Быстрый выбор основных шкал может осуществляться с помощью кнопок , , .

2.6.4 При переключении шкал твердомер производит автоматический перевод результатов в выбранную шкалу.

2.6.3 Выбор дополнительных калибровок к шкалам твердомера осуществляется с помощью кнопок и , при этом, в соответствующем месте дисплея отображается их название.

2.6.4 Как указывалось выше, твердомер позволяет производить:

- Автоматическую обработку серии (выборки) результатов непосредственно в ходе замеров – усреднять показания, в т. ч., используя алгоритмы отброса результатов некорректно совершенных замеров (см. п. 2.7.1 “**Установка параметров усреднения**”).
- Проводить дополнительную статистическую обработку (только в модификации ТКМ-359С) — определять максимум, минимум, среднее значение (без “отброса”), среднеквадратичное отклонение от среднего значения.

Размер серии (размер выборки, количество замеров в серии) устанавливается через меню по п. 2.7.1 “**Установка параметров усреднения**”, и отображается в поле “размер выборки”.

Имеется возможность определять необходимый размер выборки непосредственно в ходе замеров. Для этого необхо-

димо установить режим постоянного усреднения (максимальный размер выборки) по п. 2.7.1 “**Установка параметров усреднения**”. При установке данного режима в поле “размер выборки” отобразиться максимальное число замеров при вычислении среднего для данной модификации. Для завершения серии замеров будет необходимо кратковременно нажать кнопку “”.

Имеется возможность принудительно (“досрочно”) завершать серию замеров любого размера. Для этого нужно кратковременно нажать кнопку “”.

Также имеется возможность использовать размер выборки равный 1.

2.6.5 В поле “количество замеров в серии и усредненное значение” отображается количество сделанных замеров и их текущее усредненное значение (с использованием алгоритма отброса результатов некорректно совершенных замеров).

2.6.6 Большинами цифрами на дисплее отображается результат текущего замера.

Если совершен последний замер в серии, или серия замеров завершена пользователем (кратковременно нажата кнопка “” ) то поле “количество замеров в серии и усредненное значение” исчезает с дисплея, а большими цифрами отображается усредненное значение всей серии замеров — **результат измерения**.

2.6.7 В поле “история результатов замеров в серии” отображаются результаты замеров (замеры в серии), по которым производится усреднение и их дополнительная статистическая обработка.

Если размер выборки равен 1, отображаются просто последние результаты.

Если количество замеров большое, то отображаются только последние несколько результатов. При включенном поле дополнительной статистической обработки (см. далее) выводится 7 последних результатов, в противном случае 12.

В модификации ТКМ-359М отображается только 4 последних результата.

Если при усреднении используется алгоритм отбраса результатов **некорректно совершенных** замеров, то “отброшенные” результаты выделяются на дисплее.

Поле автоматически очищается при начале новой серии замеров. Если размер выборки равен 1, то поле очищается после кратковременного нажатия кнопки “”.

Поле “история результатов замеров в серии” может отображаться на дисплее или убираться с него, в зависимости от необходимости — п. 2.7.2 **“Вывод дополнительной статистики”**.

2.6.8 В поле “дополнительная статистика” (доступно только в модификации твердомера ТКМ-359С) отображаются текущие результаты дополнительной статистической обработки;

макс — максимальный результат в серии,

мин — минимальный результат в серии,

Х — среднее значение (вычисляется **без** использования выбранного алгоритма отбраса результатов некорректно совершенных замеров),

δ — среднеквадратичное отклонение от среднего значения.

Поле автоматически очищается при начале новой серии замеров. Если размер выборки равен 1, то поле очищается

после кратковременного нажатия кнопки “”.

Поле “дополнительная статистика”, в зависимости от необходимости, может отображаться на дисплее или убираться с него — п. п. 2.7.2 **“Вывод дополнительной статистики”**.

2.6.9 В поле “название блока данных” отображается название выбранного блока памяти для записи результатов измерений. Блок данных может быть создан или выбран из уже существующих через меню, см. п. 2.12 **“Работа с памятью”**.

Если блок памяти для записи не выбран, поле остается пустым.

2.6.10 Запись результата измерения в блок памяти прибора осуществляется длительным нажатием кнопки “”. При записи результат измерения на дисплее “мигнет”.

Если в момент нажатия на кнопку, серия замеров не завершена, твердомер предварительно завершит текущую серию замеров, как описано выше, вычислит усредненное значение всей серии замеров — **результат измерения**, и запишет в память. Если размер выборки равен 1, будет очищена вся статистика и записан последний результат.

Если при попытке записи блок для записи будет не выбран или максимально заполнен, прибор издаст характерный звуковой сигнал и выдаст диалоговые сообщения (см. п. 1.6.4 “Сообщения и диалоговые запросы”) с предложением вариантов действий пользователя.

2.6.11 В модификации ТКМ-359С результаты выходящие за установленные границы (пороговые значения) выделяются цветом на дисплее — если границы контроля определены (п. 2.8 “Установка границ контроля”).

2.6.12 В поле “индикатор заряда аккумулятора” условно отображается текущий заряд аккумулятора.

2.6.13 Переход в меню, для совершения настроек производится кратковременным нажатием кнопки “”.

## 2.7. Установка параметров статистической обработки при измерениях

### 2.7.1 Установка параметров усреднения

Для установки размера серии замеров (размер выборки) и алгоритма отбраса результатов некорректно совершенных замеров необходимо выбрать пункты меню <СТАТИСТИКА> — <ВЫБОРКА> (см. п. 1.6.2 “Меню твердомера”).

На дисплее отобразится окно ввода параметров в соответствии с рисунком 10.

В поле “Размер выборки” устанавливается (см.п. 1.6.3 “**Механизм ввода настроек**”) размер серии замеров (размер выборки). Размер выборки который возможно установить – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,..., непрерывно. Если выбрано “непрерывно”, то размер выборки все равно не может превышать максимальное число замеров при вычислении среднего для используемой модификации твердомера.

В поле “Отброс” выбирается алгоритм отбрасывания результатов некорректно совершенных замеров. Возможные варианты:

- “НЕТ” — при вычислении среднего отброс не производится
- “2σ” — при вычислении среднего отбрасываются результаты, отстоящие от среднего значения текущей серии замеров больше, чем на два среднеквадратичных отклонения
- “КРАЙНИЕ” — отбрасываются максимальное и минимальное значения (если в текущей серии 5 и больше замеров)

## 2.7.2 Вывод дополнительной статистики

Для установки вывода на дисплей истории результатов замеров в серии и результатов дополнительной статистической обработки необходимо выбрать пункты меню <СТАТИСТИКА> — <ИНФОРМАЦИЯ>.

На дисплее отобразится окно ввода параметров в соответствии с рисунком 11.

В поле “История” выбирается, отображается в ходе измерений, или нет, история результатов замеров в серии.




Рис. 10




Рис. 11

В поле “Информация” (доступно только в модификации ТКМ-359С) выбирается, отображаются, или нет, результаты дополнительной статистической обработки.

Если устанавливается значение “ПОКАЗЫВАТЬ” — в процессе измерений отображается соответствующая информация. Если устанавливается значение “НЕТ”, информация на дисплей не выводится.

## 2.8. Установка границ контроля

Данная функция доступна только в модификации ТКМ-359С.

Для определения границ контроля, о выходе за которые будет производиться сигнализация, необходимо выбрать пункт меню <ПОРОГИ>.

Могут использоваться варианты сигнализации:

- сигнализация выключена;
- сигнализация, когда результат выше порогового значения;
- сигнализация, когда результат ниже порогового значения;
- сигнализация, когда результат выходит за определенный диапазон;

В зависимости от выбранного варианта сигнализации, окно ввода может выглядеть как на рисунке 12.




Рис. 12

В поле “Сигнализация”, выбирается тип сигнализации. В числовые поля вводятся пороговые значения (см. п. 1.6.3 “Механизм ввода настроек”).

## 2.9. Калибровка шкал твердомера

### 2.9.1 Общие сведения

2.9.1.1 Процесс калибровки шкал твердомера (а также, дополнительной калибровки к шкалам) пользователем, заключается в приведении в соответствие **усредненных** показаний твердомера на образцовых мерах твердости (образцах твердости) к паспортному (номинальному) значению твердости образцовых мер (образцов твердости).

Сущность процесса калибровки заключается во внесении поправок к изначальным заводским установкам.

2.9.1.2 Калибровка шкал твердомера позволяет восстановить точность показаний в случае появления дополнительной погрешности измерений, связанной с естественным износом механических частей твердомера.

Калибровка шкал твердомера должна производиться с использованием образцовых мер твердости не ниже 2-го разряда по **ГОСТ 9031-75**. Меры твердости должны иметь действующую метрологическую поверку.

Калибровка шкал твердомера **не влияет** на дополнительные калибровки к шкалам твердомера.

Калибровка основных шкал твердомера **не влияет** на справочные шкалы твердомера.

2.9.1.3 Введение дополнительных калибровок к шкалам твердомера позволяет производить контроль металлических изделий, отличающихся по свойствам от углеродистых конструкционных сталей (см. п. 1.4.5 “**Работа с изделиями, отличными по свойствам от углеродистых конструкционных сталей**”).

Дополнительные калибровки шкалам твердомера могут вводиться Пользователем или на предприятии-изготовителе по предварительному заказу Пользователя.

Ввод дополнительных калибровок к шкалам твердомера должен производиться с использованием образцов твердости, изготовленным в соответствии с п. 1.4.5.2 “**Требования к образцам для дополнительной настройки твердомера**”.

При поставке твердомера все дополнительные калибровки равнозначны калибровке соответствующей шкалы твердомера (если не определены заранее по заказу Пользователя).

2.9.1.4 Калибровка может производиться как по двум мерам твердости (образцам), так и по одной. Производить калибровку по одной мере (образцу) допустимо, когда данная процедура позволяет обеспечить допустимую погрешность во всем необходимом диапазоне измерений.

### **ВНИМАНИЕ!!!**

- Калибровку основных и справочных шкал твердомера необходимо производить **ТОЛЬКО** в случае появления недопустимой погрешности в работе твердомера по этим шкалам. Наличие недопустимой погрешности определяется при измерениях на образцовых мерах твердости 2-го разряда по **ГОСТ 9031-75**, имеющих действующую метрологическую поверку, в соответствии с п. 2.4 “Проверка работоспособности твердомера”.
- Перед проведением калибровки основной или справочной шкалы твердомера **рекомендуется** убедиться, что недопустимая погрешность не вызвана неудачной калибровкой шкалы, совершенной ранее. Для этого необходимо вернуть твердомер к заводским настройкам по данной шкале по п. 2.9.4 “Удаление калибровки”. После чего проверить работоспособность по п. 2.4 “Проверка работоспособности твердомера”.

### **2.9.2 Калибровка шкалы**

2.9.2.1 Для калибровки шкалы твердомера необходимо подготовить соответствующие образцовые меры твердости 2-го разряда по **ГОСТ 9031-75**, имеющие действующую метрологическую поверку.

Перед проведением калибровки меры твердости притираются к опорной плите в соответствии с процедурой установленной в п. 1.4.6 “Измерения на легких и тонкостенных изделиях”.

2.9.2.2 Для входа в режим калибровки необходимо выбрать нужную шкалу твердомера (см. п. 2.6 “Управление и представление результатов при измерениях”), после чего выйти в меню и выбрать пункты меню <КАЛИБРОВКА> — <КАЛИБРОВКА>. Далее, для защиты от случайного изменения текущей настройки будет необходимо выполнить действия по п. 1.6.5 “Задать настройки от случайного изменения”, после чего дисплей твердомера примет вид в соответствии с рисунком 13.



Рис. 13

2.9.2.3 Произвести несколько (не менее пяти) замеров, в соответствии с п. 2.2 “Схема замера твердости”, на мере с меньшим значением твердости, смешая датчик по поверхности. При этом результаты замеров будут отображаться в “полях результатов”, а в области дисплея “мера 1” усредненные показания (полученные с использованием установленного алгоритма отброса по п. 2.7.1 “Установка параметров усреднения”).

2.9.2.4 С помощью кнопок “”, “” изменить усредненные показания на паспортное (номинальное) значение меры твердости, после чего завершить калибровку по одной (первой) мере, нажав кнопку “” (если нажать кнопку “”, не нажимая предварительно кнопок “”, “” то показания будут “обнулены” замеры можно будет повторить заново), дисплей примет вид в соответствии с рис. 14.

РОКВЕЛЛ	HRC
МЕРА 1	
МЕРА 2	
0.0	

Рис. 14

2.9.2.5 Если производится калибровка по одной мере твердости нажать кнопку “”. На дисплее появится сообщение (см. 1.6.4 “Сообщения и диалоговые запросы”) подтверждающее, что проведена калибровка по одной мере и твердомер выйдет в меню.

2.9.2.6 Если производится калибровка по двум мерам твердости, привести замеры, как описано выше, на второй мере. Установить ее паспортное значение и нажать кнопку “”. На дисплее появится сообщение, подтверждающее, что проведена калибровка по двум мерам и твердомер выйдет в меню.

Можно отменить калибровку по второй мере в любой момент, нажав кнопку “” — твердомер выйдет в меню, предварительно выдав сообщение о проведении калибровки по одной мере. Это может быть необходимо, если при проведении замеров выяснится, что для устранения погрешности оказалось достаточно произвести калибровку по одной мере твердости.

2.9.2.7 После проведения калибровки необходимо проверить работоспособность твердомера по п. 2.4 “Проверка работоспособности твердомера”.

### 2.9.3 Ввод дополнительной калибровки

2.9.3.1 Для ввода дополнительной калибровки шкалы твердомера необходимо подготовить образцы твердости в соответствии с требованиями определенным в п. 1.4.5.2 “Требования к образцам для дополнительной настройки твердомера”.

Перед проведением калибровки с образцами необходимо привести мероприятия с учетом требований п. 1.4.6 “Измерения на легких и тонкостенных изделиях”.

2.9.3.2 Для входа в режим ввода дополнительной калибровки, необходимо выбрать нужную шкалу твердомера и дополнительную калибровку, которую предстоит определить (см. п. 2.6 “Управление и представление результатов при измерениях”), после чего выйти в меню и выбрать пункты меню <КАЛИБРОВКА> — <КАЛИБРОВКА>

2.9.3.3 Далее процедура полностью аналогична процедуре калибровки шкалы твердомера изложенной в п. 2.9.2 “Калибровка шкалы”.

#### 2.9.4 Удаление калибровки

Функция удаления калибровки шкалы (или дополнительной калибровки) используется для возврата калибровки к первоначальным заводским установкам.

Для выбора функции необходимо выбрать (см. п. 2.6 “Управление и представление результатов при измерениях”) нужную шкалу твердомера (или дополнительную калибровку), после чего выйти в меню и выбрать пункты меню <КАЛИБРОВКА> — <УДАЛЕНИЕ>.

Далее, для защиты от случайного удаления будет необходимо выполнить действия по п. 1.6.5 “Защита настроек от случайного изменения”.

После этого твердомер выдаст запрос (см. 1.6.4 “Сообщения и диалоговые запросы”), требующий подтвердить удаление калибровки.

В случае подтверждения калибровка будет удалена — твердомер выдаст подтверждающее сообщение и выйдет в меню.

При удалении дополнительной калибровки удаляется только сама калибровка, название калибровки (см. п. 2.9.5 “Ввод названия дополнительной калибровки”) остается без изменений.

#### 2.9.5 Ввод названия дополнительной калибровки

Для определения названия дополнительной калибровки необходимо (см. п. 2.6 “Управление и представление результатов при измерениях”) дополнительную калибровку,

после чего выйти в меню и выбрать пункты меню <КАЛИБРОВКА> — <ИМЯ>.




Рис. 15

На дисплее отобразится окно ввода параметров в соответствии с рисунком 15.

В поле “название” ввести новое название дополнительной калибровки (см. п. 1.6.3 “Механизм ввода настроек”), после

чего нажать кнопку “”. На дисплее появится сообщение, подтверждающее, что название калибровки сохранено и твердомер выйдет в меню.

Введенное таким образом название будет отображаться в режиме измерений (п. 2.6 “Управление и представление результатов при измерениях”).

## 2.10. Ввод дополнительной шкалы

### 2.10.1 Общие сведения

Процесс создания дополнительной шкалы заключается в записи в твердомер зависимости (тариировочной кривой, характеристики) между первичным сигналом с датчика прибора и контролируемым параметром (например, твердостью). Наличие данной зависимости устанавливается с помощью образцов, изготовленных по п. 1.4.5.2 “Требования к образцам для дополнительной настройки твердомера”.

Кривая задается табличным способом несколькими функциональными парами (точками) — сигнал с датчика и соответствующее ему значение контролируемого параметра. Количество точек (от двух до десяти) определяется настройками твердомера, исходя из формы кривой и количества имеющихся образцов (см. далее п. 2.10.2 “Ввод параметров дополнительной шкалы”).

При преобразовании сигнала датчика в значение контролируемого параметра по введенной кривой твердомер осуществляет промежуточную интерполяцию между точками кривой. Может использоваться кусочно-линейная (по двум точкам, ближайшим к значению сигнала) или кусочно-параболическая интерполяция (по трем точкам, ближайшим к значению сигнала).

Получение зависимости между сигналом датчика и контролируемым параметром осуществляется путем произведения замеров на имеющихся образцах в режиме снятия сигнала с датчика (см. далее п. 2.10.5 “Снятие сигнала датчика”).

Результаты замеров представляются в виде таблицы (например таблицы 10).

Таблица 10

Номер образца	Сигнал датчика	Твердость образца
1	500	250 HV
2	570	200 HV
...	...	...

После того, как данные получены, они могут быть дополнительно обработаны на компьютере, в т. ч. с целью получения представления о характере зависимости, и полученная кривая записана в твердомер (см. далее п. 2.10.3 “Ввод кривой”).

Использование кусочно-параболической интерполяции позволяет построить более “плавную” зависимость. Но при этом необходимо следить за тем, чтобы каждая возможная для вычислений тройка точек лежала на одной ветви проходящей через них параболы.

## 2.10.2 Ввод параметров дополнительной шкалы

Для установки количества точек кривой и вида интерполяции необходимо выбрать определяемую дополнительную шкалу, после чего выйти в меню и выбрать пункты меню <ВВОД ШКАЛЫ> — <НАСТРОЙКИ>. Далее, для защиты от случайного изменения будет необходимо выполнить действия по п. 1.6.5 “Задача настроек от случайного изменения”.

На дисплее отобразится окно ввода параметров в соответствии с рисунком 16.

В поле “Кривая” устанавливается установить количество точек в кривой.

В поле “Интерполяция” устанавливается вид используемой интерполяции (см. п. 1.6.3 “Механизм ввода настроек”).

### 2.10.3 Ввод кривой

Для ввода кривой (зависимости между сигналом датчика и контролируемым параметром) необходимо выбрать определяемую дополнительную шкалу, после чего выйти в меню и выбрать пункты меню <ВВОД ШКАЛЫ> — <ВВОД КРИВОЙ>. Далее, для защиты от случайного изменения будет необходимо выполнить действия по п. 1.6.5 “Защита настроек от случайного изменения”.

Дисплей примет вид в соответствии с **рис. 17**. Вид дисплея также будет зависеть от количества точек в кривой установленных в п. 2.10.2 “Ввод параметров дополнительной шкалы”.




Рис. 16

Ввод кривой		
№	Сигна	Прибо
1	500	250
2	570	200
3	644	180
4	701	102

Рис. 17

В области дисплея “сигнал” вводятся значения сигнала датчика, а в области “Прибор” соответствующие им значения контролируемого параметра.

### 2.10.4 Ввод названия дополнительной шкалы

Для ввода названия и единиц измерения дополнительной шкалы необходимо выбрать определяемую дополнительную шкалу, после чего выйти в меню и выбрать пункты <ВВОД ШКАЛЫ> — <ОБОЗНАЧЕНИЯ>. В отобразившемся окне ввода параметров, руководствуясь п. 1.6.3 “Механизм ввода

настроек”, ввести название дополнительной шкалы и единиц измерения.

Введенные названия будут отображаться в режиме измерений.

### 2.10.5 Снятие сигнала датчика

Для снятия сигнала датчика на образцах необходимо выбрать определяемую дополнительную шкалу, после чего выйти в меню и выбрать пункты меню <ВВОД ШКАЛЫ> — <СИГНАЛ ДАТЧИКА>.

Дисплей примет вид в соответствии с рисунком 18.



Рис. 18

При проведении замеров на образцах на дисплее отображается результат замера (сигнал датчика в относительных единицах), результаты предыдущих замеров (в поле “история замеров”), количество замеров и усредненное значение.

Усреднение производится с использованием алгоритма отброса результатов некорректно совершенных замеров, установленного в п. 2.7.1 “Установка параметров усреднения”.

Нажатие кнопки “” приводит к “обнулению” предыдущих замеров и началу нового цикла усреднения.

Выход из режима в меню производится нажатием кнопки



## 2.11. Настройки электронного блока твердомера

### 2.11.1 Настройка автоворыключения и режима подсветки

Твердомер позволяет совершать установку времени автоматического выключения прибора при паузах в его эксплуатации и подсветки дисплея. Продуманная установка этих параметров позволяет обеспечить удобство Пользователю и сэкономить заряд аккумуляторов.

Для изменения этих настроек необходимо выбрать в меню пункты <НАСТРОЙКИ> — <ПРИБОР>. В отобразившемся окне ввода параметров, руководствуясь п. 1.6.3 “**Механизм ввода настроек**”, совершить необходимые установки.

### 2.11.2 Установка яркости и цвета дисплея

Данная функция доступна только в модификации ТКМ-359С.

Твердомер позволяет совершать установку яркости и цветовой палитры дисплея. Продуманная установка этих параметров позволяет обеспечить удобство Пользователю и сэкономить заряд аккумуляторов.

Для изменения этих настроек необходимо выбрать в меню пункты <НАСТРОЙКИ> — <ЭКРАН>. В отобразившемся окне ввода параметров, руководствуясь п. 1.6.3 “**Механизм ввода настроек**”, совершить необходимые установки.

### 2.11.3 Выбор языка

Твердомер позволяет (опционально) выбрать язык интерфейса, из заложенных при изготовлении по заданию пользователя.

Для установки языка необходимо выбрать в меню пункты <НАСТРОЙКИ> — <ВЫБОР ЯЗЫКА>. В отобразившемся окне ввода параметров, руководствуясь п. 1.6.3 “**Механизм ввода настроек**”, совершить необходимые установки.

## 2.12. Работа с памятью

### 2.12.1 Общие сведения

Твердомер позволяет организовывать гибкий архив данных результатов измерений в памяти твердомера и передавать данные в компьютер.

Модификация ТКМ-359С дополнительно позволяет проводить анализ результатов измерений накопленных в архиве, в т. ч. с построением графиков на дисплее прибора.

Архив организуется в виде именных блоков памяти. В блоки памяти записываются результаты измерений (п. 2.6 **“Управление и представление результатов при измерениях”**). Блоки памяти определяются Пользователем (например блок результатов измерений твердости на определенной детали). Блок памяти может содержать результаты измерений в одинаковых единицах измерения (по одной шкале).

Операции, производимые с архивом данных:

- создание блоков памяти;
- удаление блоков памяти;
- очистка данных блоков памяти;
- установка блоков для записи результатов измерений
- установка названия блоков памяти;
- вывод данных на дисплей;
- вывод данных, удовлетворяющих условию, на дисплей (только модификация ТКМ-359С);
- анализ данных с помощью различных видов статистической обработки (только модификация ТКМ-359С);
- анализ данных с помощью графиков на дисплее (только модификация ТКМ-359С);
- очистка архива данных;
- просмотр состояния памяти прибора (только модификация ТКМ-359С);
- передача данных в компьютер.

Доступ к операциям с архивом данных производится через пункт <ПАМЯТЬ> в меню твердомера. Структура соответствующего подменю показана в таблице 11.

Таблица 11

Данные	Результаты	Вывод данных блока памяти на дисплей	2.12.9 "Просмотр данных"
	Анализ (только ТКМ-359С)	Статистическая обработка блока памяти	2.12.10 "Анализ данных"
	График (только ТКМ-359С)	Построение графиков по данным блока памяти	2.12.11 "Вывод графиков"
	Выбрать	Выбор данного блока памяти для записи результатов измерений	2.12.3 "Установка блока для записи результатов измерений"
	Название	Изменение названия блока	2.12.8 "Изменение названия блока"
	Очистить	Удаление всех данных из блока	2.12.4 "Очистка блока"
	Удалить	Удаление блока данных из памяти	2.12.5 "Удаление блока"
Выбрать блок	Выбор блока данных для записи результатов измерений	2.12.3 "Установка блока для записи результатов измерений"	
Создать блок	Создание блока данных в памяти	2.12.2 "Создание блока"	
Очистить блок	Удаление всех данных из блока	2.12.4 "Очистка блока"	
Удалить блок	Удаление блока данных из памяти	2.12.5 "Удаление блока"	
Очистить память	Удаление всех блоков данных из памяти	2.12.6 "Очистка памяти"	
Состояние (только ТКМ-359С)	Получение информации о состоянии памяти	2.12.7 "Информация о состоянии памяти"	

## 2.12.2 Создание блока

Для создания нового блока данных необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <СОЗДАТЬ БЛОК>.

В отобразившемся окне ввода параметров, руководствуясь п. 1.6.3 "Механизм ввода настроек", ввести название

создаваемого блока и единицы результатов измерений, записываемых в блок (соответствуют шкале).

В случае невозможности создания блока (память твердомера предельно заполнена или уже создано максимальное количество блоков) твердомер выдаст соответствующее сообщение.

Для использования созданного блока для записи результатов измерений далее необходимо выполнить действия по п. **2.12.3 “Установка блока для записи результатов измерений”**.

### 2.12.3 Установка блока для записи результатов измерений

Для выбора блока данных для записи результатов измерений необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <ВЫБРАТЬ БЛОК>.

На дисплее отобразиться список блоков данных (рисунок 19), которые могут быть выбраны для записи результатов измерений по текущей шкале (могут содержать данные в текущих единицах измерения).

С помощью кнопок “”, “”, “” выбрать блок данных для записи результатов измерений по текущей шкале.

Список блоков	
Имя	Шкал
БЛОК1	HRC
БЛОК	HRC
БЛОК3	HRC
БЛОК4	HRC

Рис. 19

В случае если ранее не определено ни одного блока для записи результатов в единицах текущей шкалы твердомер выдаст диалоговый запрос (см. **1.6.4 “Сообщения и диалоговые запросы”**) с предложением создать такой блок.

Другой способ (только модификация ТКМ-359С) установить блок для записи – выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <ДАННЫЕ>. Затем из списка всех имеющихся блоков выбрать нужный. После чего в открывшемся подменю (см. таблица 11) выбрать пункт <ВЫБРАТЬ>. Выбранный блок будет установлен для записи результатов по соответствующей ему шкале.

## 2.12.4 Очистка блока

Для удаления всех данных из блока необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <ОЧИСТИТЬ БЛОК>. Из появившегося списка всех имеющихся блоков с помощью кнопок “”, “”, “” выбрать нужный, после чего подтвердить действие. Блок будет очищен.

Другой способ — выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <ДАННЫЕ>. Затем из списка блоков выбрать нужный. После чего в открывшемся подменю выбрать пункт <ОЧИСТИТЬ>.

## 2.12.5 Удаление блока

Для удаления блока данных из памяти необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <УДАЛИТЬ БЛОК>. Из появившегося списка имеющихся блоков выбрать нужный, после чего подтвердить действие. Блок будет удален.

Другой способ — выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <ДАННЫЕ>. Затем из списка блоков выбрать нужный. После чего в открывшемся подменю выбрать пункт <УДАЛИТЬ>.

## 2.12.6 Очистка памяти

Для удаления всех блоков данных из памяти необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ>, после чего подтвердить действие. Память будет очищена.

## 2.12.7 Информация о состоянии памяти

Данная функция доступна только в модификации ТКМ-359С.

Для получения информации о текущем состоянии памяти, необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <СОСТОЯНИЕ>.

Дисплей примет вид в соответствии с рисунком 20.

В поле “блоки данных”: Создано — общее количество созданных блоков данных. Возможно — максимальное количество блоков

Память	
Блоки	
Создано:	5
Возможно:	95
Результат	
Занято:	1
Резерв:	644
Возможно:	12255

Рис. 20

данных, которое еще можно создать на текущий момент.

В поле “Результаты” — общее количество записанных результатов измерений. Резерв — количество ячеек памяти, зарезервированных для записи результатов измерений в имеющихся блоках данных. Возможно — количество свободных ячеек памяти, не закрепленных за блоками данных.

Выход из режима в меню производится нажатием кнопки “” или “”.

### 2.12.8 Изменение названия блока

Для изменения названия блока данных необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <ДАННЫЕ>. Затем из списка блоков выбрать нужный. После чего в открывшемся подменю выбрать пункт <НАЗВАНИЕ>. В отобразившемся окне ввода параметров, руководствуясь п. 1.6.3 “Механизм ввода настроек”, ввести новое название.

### 2.12.9 Просмотр данных

Для просмотра результатов измерений записанных в блоке необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <ДАННЫЕ>. Затем из списка блоков выбрать нужный. Затем выбрать пункт меню <РЕЗУЛЬТАТЫ>.

В модификации ТКМ-359М на дисплей будет выведен список всех результатов измерений записанных, в выбранном блоке памяти. Для прокрутки списка необходимо использовать кнопки “”, “”. Выход из режима в меню производится нажатием кнопки “” или “”

В модификация ТКМ-359С, в отобразившемся окне ввода параметров (см. рисунок 20), руководствуясь п. 1.6.3 “Механизм ввода настроек”, выбрать условие отбора записанных в блоке результатов для вывода на дисплей и установить граничные значения для условия.




Рис. 21

Могут использоваться варианты отбора:

- вывод всех результатов;
- вывод результатов больше определенного значения;
- вывод результатов меньше определенного значения;
- вывод результатов, выходящих за определенный диапазон;

После установки необходимых значений на дисплей будет выведен список всех результатов измерений удовлетворяющих выбранному условию, или твердомер выдаст сообщение, что таковых не найдено.

### 2.12.10 Анализ данных

Данная функция доступна только в модификации ТКМ-359С.

Твердомер позволяет производить различные виды анализа результатов измерений, записанных в блоке:

- вычисление среднего значения, среднеквадратичного отклонения от среднего, поиск минимального и максимального значений (вид — “СРЕДНЕЕ”);
- вычисление среднего отклонения от заданного (например, ожидаемой твердости) в сторону увеличения и уменьшения, поиск максимального отклонения в сторону увеличения и уменьшения (вид — “ЗНАЧЕНИЕ”);
- относительно диапазона (вид — “ДИАПАЗОН”).

Для выхода в режим обработки результатов измерений необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <ДАННЫЕ>.

Затем из списка блоков выбрать нужный. После чего в открывшемся подменю выбрать пункт <АНАЛИЗ>.

В отобразившемся окне ввода параметров установить вид анализа ("СРЕДНЕЕ", "ЗНАЧЕНИЕ", "ДИАПАЗОН" — для необходимого вида анализа соответственно) и необходимые отправные значения (вид окна, практически аналогично п. 2.12.9 "Просмотр данных").

На дисплее будет отображены результаты соответствующих вычислений.

### 2.12.11 Вывод графиков

Данная функция доступна только в модификации ТКМ-359С.

Твердомер позволяет производить анализ сохраненных в блоке результатов измерений с помощью графиков, построенных на дисплее. Для удобства анализа графики могут быть построены:

- относительно среднего значения данных в блоке;
- относительно заданного значения (например, ожидаемой твердости);
- относительно диапазона значений (например, допустимого диапазона твердости)

Для выхода в режим построения графиков необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> — <ДАННЫЕ>. Затем из списка блоков выбрать нужный. После чего в открывшемся подменю выбрать пункт <ГРАФИК>.

В отобразившемся окне ввода параметров установить тип графика ("СРЕДНЕЕ", "ЗНАЧЕНИЕ" или "ДИАПАЗОН") и необходимые отправные значения.

На дисплее будет построен график по данным блока. Горизонтальными линиями будут отображены отправные значения.

### 2.12.12 Передача данных в компьютер

Для передачи данных в компьютер необходимо с помощью кабеля, входящего в комплект, соединить твердомер с

компьютером. На компьютере необходимо установить и запустить программу, поставляемую вместе с твердомером.

**Выполнить следующие действия:**

- Выключить твердомер, если он был включен;
- Подсоединить к разъему на торцевой стенке электронного блока кабель для передачи данных, входящий в комплект поставки. Другой конец кабеля подключить к одному из USB-портов компьютера;
- Запустить установленную на компьютере программу, входящую в комплект поставки.
- Включить электронный блок. На дисплее появится сообщение от том, что он подключен к компьютеру. Информация будет передана в компьютер.

### **2.13. Контроль состояния и зарядка аккумуляторов**

В твердомере предусмотрен оперативный контроль состояния аккумулятора. Текущий заряд аккумулятора индицируется на дисплее в режиме измерений (см. п. 2.6 “Управление и представление результатов при измерениях”).

При достижении величины критического разряда на дисплее появится схематичное мигающее изображение аккумулятора и твердомер выключается.

Для зарядки аккумулятора в модификации ТКМ-359М необходимо, открыв крышку батарейного отсека (см. п. 1.6.1 “Составные части и органы управления”), извлечь аккумулятор и зарядить его при помощи входящего в комплект поставки зарядного устройства.

Для зарядки аккумулятора в модификации ТКМ-359С необходимо подключить зарядное устройство к разъему на торцевой стенке электронного блока (см. п. 1.6.1 “Составные части и органы управления”) и с помощью него зарядить аккумулятор. При зарядке на дисплее будет отображаться схематичное изображение аккумулятора.

**ВНИМАНИЕ!!!**

В процессе зарядки **не оставлять** включенное в сеть зарядное устройство без присмотра.

## 2.14. Выключение твердомера

Твердомер можно выключить тремя способами:

- Нажать и удерживать 0,5–1 сек. кнопку “”, затем отпустить.
- Выбрать в меню пункт <ВЫКЛЮЧЕНИЕ>.
- Не производить с твердомером никаких действий (не проводить замеров, не нажимать на кнопки). Твердомер выключится спустя промежуток времени, установленный по п. 2.11.1 “Настройка автовыключения и режима ожидания”.

## 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверка технического состояния твердомера с целью обеспечения его работоспособности в течение всего периода эксплуатации проводится не реже одного раза в год в следующей последовательности:

- проверить комплектность твердомера по п. 1.5 “Комплектность твердомера”;
- провести внешний осмотр твердомера, убедиться в отсутствии механических повреждений электронного блока, датчика, соединительного кабеля;
- проверить работоспособность твердомера по п. 2.4 “Проверка работоспособности твердомера”;
- при невозможности устранения выявленных недостатков следует обратиться на предприятие-изготовитель.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Твердомер в транспортной упаковке, обеспечивающей его сохранность, транспортируют железнодорожным, автомобильным, морским или авиационным транспортом с соблюдением соответствующих правил перевозки грузов, действующих на указанных видах транспорта. В случае транспортировки авиационным транспортом транспортировка должна осуществляться в герметизированных отапливаемых отсеках.

4.2 Хранение твердомера производится в футляре в закрытом отапливаемом помещении с температурой воздуха  $(25\pm10)$  °C, относительной влажностью от 45 до 80 % и атмосферным давлением от 630 до 800 мм рт.ст. В помещении должна отсутствовать плесень, пары кислот, реактивов, красок и других химикатов. В помещении не должны допускаться резкие изменения температуры и влажности воздуха, вызывающие появление росы.

4.3 При длительном (более 2 месяцев) хранении в модификации ТКМ-359М аккумуляторы должны извлекаться из электронного блока.

## 5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Твердомер является технически сложным измерительным устройством, требующим бережного обращения. Его необходимо оберегать от:

- ударов, нагрузок которые могут привести к механическим повреждениям твердомера;
- воздействия химически агрессивных сред;
- попадания жидкостей;
- длительного воздействия прямых солнечных лучей;
- других воздействий, которые могут нанести вред работоспособности прибора.

5.2 При измерениях не допускается отклонение от схемы замера твердости установленной в п. 2.2 “Схема замера твердости”, т. к. это может привести к выходу из строя датчика твердомера.

5.3 Не допускается использование твердомера в условиях резкого перепада температур. При резком перепаде температуры окружающего воздуха перед включением твердомер выдержать в выключенном состоянии не менее 1 часа.

5.5 Не допускается использование в твердомере элементов питания и зарядных устройств, не одобренных производителем.

5.4 Не допускается вскрытие электронного блока и датчиков, самостоятельный ремонт твердомера.

## **6. УТИЛИЗАЦИЯ**

После окончания срока эксплуатации твердомер не представляет опасности для жизни и здоровья людей, для окружающей среды и не требует особых способов утилизации.

Элементы питания твердомера утилизируются в соответствии с действующими правилами утилизации данных изделий.

## **7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие твердомера требованиям технических условий ТУ 4271-002-96819331-2011 "Твердомеры портативные динамические ТКМ-359 (модификации ТКМ-359С, ТКМ-359М)" в течении гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации твердомера составляет 24 месяца с момента продажи (но не более 30 месяцев с даты выпуска) при условии соблюдения требований настоящего руководства, совмещенного с паспортом, к эксплуатации, техническому обслуживанию, транспортировки и хранения.

7.2 Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе.

7.3 В случае обнаружения неисправностей в твердомере в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости устранения неисправности твердомера. Твердомер и один экземпляр акта направляется изготовителю или представителю изготовителя (поставщику).

7.4 Гарантийному ремонту не подлежат твердомеры, имеющие повреждения, связанные с нарушением требований к эксплуатации, мерам предосторожности при эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки и хранения — механические повреждения (за исключением следов вызванных нормальной эксплуатацией), следы попадания жидкостей и др. воздействий, заведомо приводящих к выходу твердомера из строя.

7.5 Гарантийному ремонту не подлежат твердомеры с нарушенными защитными пломбами (этикетками) на корпусах электронного блока и датчиков, а так же твердомеры, имеющие следы вскрытия и попыток самостоятельного ремонта.

7.6 Гарантия не распространяется на аккумуляторы и устройства других производителей (зарядные устройства, шлифовальные машинки), поставляемые в комплекте твердомера.

7.7. Гарантия не распространяется на естественный износ частей твердомера (кабели, датчиков и пр.), обусловленных интенсивной эксплуатацией.

7.8 Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего руководства, совмещенного с паспортом твердомера.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Твердомер ТКМ-359 \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует ТУ 4271-002-96819331-2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

Ответственный за приемку:

<\_\_\_\_> \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

Дата поверки:

Поверитель:

<\_\_\_\_> \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

Дата продажи\*:

Поставщик: \_\_\_\_\_

<\_\_\_\_> \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

\* Поле «Дата продажи» заполняется поставщиком твердомера. В случае, если данное поле не заполнено, гарантийный срок отсчитывается с даты выпуска твердомера.

**9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ТВЕРДОМЕРА**

дата	перечень работ	подпись

## 10. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

### "ТВЕРДОМЕРЫ ПОРТАТИВНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ТКМ-359

### МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

### ТКМ359СМ МП"

Настоящая методика поверки распространяется на твердомеры портативные динамические ТКМ-359, предназначенные для измерения твёрдости металлов по шкалам Бринелля, шкале «С» Роквелла и шкалам Виккерса (далее — твердомер), и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал — один год.

Твердомер представляет собой портативный электронный прибор динамического действия. Твердомер состоит из электронного блока и датчика. Электронный блок позволяет переключать твердомер на измерения твёрдости сталей, менять режимы измерения. Электронный блок автоматически опознаёт датчик, подключенный к нему, и загружает необходимые программы. Основными частями датчика являются боёк и электромагнитная катушка. При прохождении бойка через катушку вырабатывается электрический сигнал, отношение сигналов при падении бойка на поверхность материала и отскоке переводится программно в числа твёрдости.

### 1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.

Таблица №1

Наименование операций	Описание операции	Обязательность проведения операций	
		Первичная поверка	Периодическая поверка
Внешний осмотр	Внешним осмотром проверить комплектность, выявить наличие механических повреждений. Пункт 1.5 РЭ. В случае обнаружения несоответствий данным требованиям поверка должна быть прекращена.	Да	Да

Опробование	<p>Притереть эталонные меры твердости к плите (ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия). Для этого на ее опорную поверхность нанести тонкий слой смазки ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80 либо УТ (Консталин) по ГОСТ 1957-73, либо любой другой смазки аналогичной консистенции. Меры притереть к поверхности плиты, таким образом, чтобы не было непосредственного контакта металлических поверхностей, то есть, чтобы меры "прилипли". Проверить работоспособность твердомера в соответствии с п.2.4 РЭ</p>	Да	Да
Определение абсолютной погрешности прибора по твёрдости и размаха показаний	<p>На каждой из эталонных мер твердости см. п. 2.1, провести по 5 измерений. Результаты измерений усреднить. Полученное среднее значение <math>H_{cp}</math> занести в протокол испытаний. Вычислить абсолютную погрешность измерений твердости для каждой меры по формуле:</p> $\delta = H_{cp} - H_n$ <p>где:  <math>H_{cp}</math> — среднее значение твердости, полученное измерениями на эталонной мере;  <math>H_n</math> — нормативное (по паспорту) значение твердости эталонной меры.          Абсолютная погрешность измерений твердости твердомером при его поверке на каждой эталонной мере не должна превышать пределов, указанных в п.1.4.1 РЭ.          Если абсолютная погрешность измерений твердости твердомером на всех эталонных мерах твердости не превышает значений, указанных выше, то твердомер считается пригодным для эксплуатации.          Если же абсолютная погрешность превышает указанные значения, то твердомер признается непригодным для эксплуатации.</p>	Да	Да

1.2 Меры твёрдости, используемые для поверки портативных твердомеров, должны быть поверены.

1.3. Допускается применять другие средства поверки с аналогичными нормативно-техническими характеристиками.

## 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При поверке должны применяться эталонные меры твёрдости не ниже 2-го разряда типа МТР, МТБ, МТВ по ГОСТ 9031-75, диапазоны значений твёрдости которых указаны в таблице №2:

Таблица №2

Наименование эталонных мер твёрдости	Номинальные значения чисел твёрдости эталонных мер
МТР, по Роквеллу, HRC	$25 \pm 5$ $45 \pm 5$ $65 \pm 5$
МТБ, по Бринеллю	HB 10/1000/10
	100 $\pm$ 25 200 $\pm$ 50 400 $\pm$ 50
МТВ, по Виккерсу, HV30	200 $\pm$ 50 450 $\pm$ 75 800 $\pm$ 50

Погрешности прибора при измерениях на мерах твёрдости указаны в таблице №3.

Таблица №3

Диапазоны измерений твёрдости по шкалам:	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости
Роквелла, HRC (20-70)	$\pm 2$
Бринелля, HB (75...150) (150...300) (300...650)	$\pm 10$ $\pm 15$ $\pm 20$
Виккерса, HV (200...500) (500...800) (800...1000)	$\pm 15$ $\pm 20$ $\pm 25$

2.2. При поверке должна использоваться чугунная или стальная плита по ГОСТ 10905-86. Параметр шероховатости поверхностей плиты  $Ra < 0,16$  по ГОСТ 2789-73.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены "Правила эксплуатации электроустановок потребителем" (утверждены Госэнергонадзором 27.02.83), "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем" (утверждены Госэнергонадзором 31.03.92).

3.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.019 и санитарных норм СН 245-71.

### **4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ**

Проверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.395 "ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования"

### **5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ**

5.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- привести в рабочее состояние средства поверки в соответствии с указаниями, изложенными в их эксплуатационной документации;

5.2 Подготовить к работе поверяемый прибор в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Плита с образцовыми мерами твердости должна быть горизонтально установлена на столе.

5.3 Рабочие поверхности эталонных мер твердости и индентор твердомера должны быть чистыми и обезжиренными по ТУ ОП 64-11-120-88.

5.4 Выполнить операцию «Опробование», описанную в таблице №1.

## 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Контроль метрологических характеристик прибора.

Абсолютную погрешность измерений твердости твердомером на эталонных мерах твердости необходимо определять только при вертикальном положении твердомера, (сверху вниз) по отношению к эталонной мере твёрдости.

На каждой из эталонных мер твердости провести по 5 измерений см. п.п. 2.2, 2.5 РЭ. Результаты измерений усреднить. Полученное среднее значение  $H_{cp}$ , относящееся к данной шкале твёрдости, занести в протокол испытаний.

Вычислить абсолютную погрешность измерений твердости для каждой меры и шкалы по формуле:

$$\delta = H_{cp} - H_n$$

где:  $H_{cp}$  — среднее значение твердости, полученное измерениями на эталонной мере;

$H_n$  — нормативное (по паспорту) значение твердости эталонной меры.

Абсолютная погрешность измерений твердости твердомером при его поверке на каждой эталонной мере по каждой шкале не должна превышать пределов, указанных в Таблице 3.

Если абсолютная погрешность измерений твердости твердомером по всем шкалам твердости не превышает значений, указанных в Таблице 3, то твердомер считается пригодным для эксплуатации.

Если же абсолютная погрешность превышает указанные в Таблице 3 значения, твердомер признается непригодным для эксплуатации.

### 6.2. Подтверждение соответствия ПО.

6.2.1 Включить твердомер в соответствии с п.2.3 РЭ. На экране должны вы светиться идентификационные данные ПО. Высветившиеся данные должны совпадать с данными, указанными в Таблице 4.

6.2.2 Убедиться, что доступ пользователя для изменения калибровочных настроек твердомера защищён паролем.

Идентификационные данные ПО указаны в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО
ПО для портативного твердомера ТКМ-359С	TKM659	1.01.359C
ПО для портативного твердомера ТКМ-359М	TKM659	1.01.359M

Если идентификационные данные из Таблицы 4 совпадают с данными, высветившимися на экране, то твердомер признаётся годным к эксплуатации.

Если номер версии ПО не совпадает с указанным в Таблице 4, то поверитель должен получить от производителя официальное письмо с указанием даты выхода и номеров новых версий ПО для этого прибора. Если полученные данные совпадают с высветившимися на экране, то твердомер признаётся годным к эксплуатации, в противном случае он признаётся непригодным к эксплуатации.

**Приложение А**  
**(обязательное)**

**ФОРМА ПРОТОКОЛА**  
**ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ**  
**ТВЕРДОМЕРОВ ПОРТАТИВНЫХ**  
**ДИНАМИЧЕСКИХ ТКМ-359**

Протокол №\_\_\_\_\_

определения погрешности твердомера

Модель твердомера портативного динамического ТКМ-359\_\_\_\_\_

Заводской №\_\_\_\_\_

Средства поверки:

мера твёрдости Роквелла №\_\_\_\_\_ значение \_\_\_\_\_ HRC

мера твёрдости Роквелла №\_\_\_\_\_ значение \_\_\_\_\_ HRC

мера твёрдости Роквелла №\_\_\_\_\_ значение \_\_\_\_\_ HRC

мера твёрдости Виккерса №\_\_\_\_\_ значение \_\_\_\_\_ HV 30

мера твёрдости Виккерса №\_\_\_\_\_ значение \_\_\_\_\_ HV 30

мера твёрдости Виккерса №\_\_\_\_\_ значение \_\_\_\_\_ HV 30

мера твёрдости Бринелля №\_\_\_\_\_ значение \_\_\_\_\_ HB 10/1000/10

мера твёрдости Бринелля №\_\_\_\_\_ значение \_\_\_\_\_ HB 10/3000/10

мера твёрдости Бринелля №\_\_\_\_\_ значение \_\_\_\_\_ HB 10/3000/10

Таблица 1. Результаты измерений.

№ п.п.	Шкала	№ меры	Результаты измерения твёрдо- сти твердомера ТКМ-359					Среднее 5 измерений
			1	2	3	4	5	
1	HRC							
2	HRC							
3	HRC							
4	HV 30							
5	HV 30							
6	HV 30							
7	HB 10/1000/10							
8	HB 10/3000/10							
9	HB 10/3000/10							

Таблица 2. Определение абсолютной погрешности.

№ п.п.	Шкала	Значение меры твёрдости по свидетельству	Среднее 5 измерений	Абсолютная погрешность прибора
1	HRC			
2	HRC			
3	HRC			
4	HV 30			
5	HV 30			
6	HV 30			
7	HB 10/1000/10			
8	HB 10/3000/10			
9	HB 10/3000/10			

Заключение:

Прибор является годным (не годным) к применению.

Выдано свидетельство о поверке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Срок действия свидетельства до \_\_\_\_\_

Поверитель \_\_\_\_\_

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВА, СЕРТИФИКАТЫ, ДЕКЛАРАЦИИ



Срок действия до 21 декабря 2021 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии от 21 декабря 2016 г. № 1936

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С. Голубев



„ 30 „ 12 ..... 2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



STATE COMMITTEE FOR  
STANDARDIZATION OF THE  
REPUBLIC OF BELARUS

# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

11510

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

21 декабря 2021 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения  
Научно-технической комиссии по метрологии (№ 12-17 от 20.12.2017)  
утвержен тип средств измерений

"Твердомеры портативные ультразвуковые ТКМ-459",

изготовитель - ООО "НПП "Машпроект", г. Санкт-Петербург,  
Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений  
под номером РБ 03 03 3798 17 и допущен к применению в Республике  
Беларусь с 20 декабря 2017 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и  
является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель комитета

Б.В.Назаренко

20 декабря 2017 г.





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**Заявитель,** Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Машпроект», ОГРН: 5067847515951

Место нахождения: 191144, Россия, город Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 13,  
Фактический адрес: 191144, Россия, город Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 13,  
Телефон: 88123375547, Факс: 88123375547, E-mail: mail@mashproject.ru

в лице Генерального директора Медведева Алексея Николаевича

**заявляет, что** Оборудование измерительное: твердомер портативный динамический,  
модель ТКМ-359 (модификации ТКМ-359М, ТКМ-359С), Твердомер портативный  
ультразвуковой, модель ТКМ-459 (модификации ТКМ-459М, ТКМ-459С)

**изготовитель.** Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Машпроект», Место нахождения: 191144, Россия, город Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 13,  
Фактический адрес: 191144, Россия, город Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 13,  
продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4271-002-96819331-2011 "Твердомеры  
портативные ультразвуковые ТКМ-459 (модификации ТКМ-459С, ТКМ-459М" от  
11.01.2011, ТУ 4271-001-96819331-2011 "Твердомеры портативные динамические ТКМ-359  
(модификации ТКМ-359С, ТКМ-359М" от 11.01.2011  
Код ТН ВЭД 9024101300, Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011  
"Электромагнитная совместимость технических средств"

**Декларация о соответствии приятия на основании**

протокола испытаний № ДТР ТС. 012-40-06/16 от 01.06.2016 года, Испытательной  
лаборатории общество с ограниченной ответственностью "ЗЕТ-ТЕСТ", аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.21AB66 от 20.07.2011 года по 20.07.2016 года

**Дополнительная информация**

Рабочая температура: -15 °C до +35 °C; Температура хранения: 25±10 °C; относительная  
влажность: 10-80% (без конденсации). Срок хранения не указан. Срок службы 5 лет

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.06.2021  
включительно**

А.Н. Медведев

(инициалы и фамилия руководителя организации-  
заявителя или физического лица, зарегистрированного в  
качестве индивидуального предпринимателя)

(подпись)

М.П.



**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АУ40.В.26995

Дата регистрации декларации о соответствии: 02.06.2016

ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

