

НАСТОЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД <u>МЕГЕОН-03000</u>

Настольный испытательный стенд МЕГЕОН-03000 с ручным управлением.

Функции и особенности: МЕГЕОН 03000 - это простой и удобный испытательный стенд с ручным управлением, использующий прецизионный шариковый винт и линейно направленный привод, имеющий закрытую прочную конструкцию, легок в эксплуатации.

Тестовая поверхность может перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях, испытываемый предмет легко фиксируется.

модель	нагрузка	рабочий	габариты	вес
		ход		нетто
03000	1000 H	200 мм	Д245хШ360хВ470	18 кг

Обратите внимание: данный аппарат конфигурации AN/HF имеет шкалу измерения дальности, а испытываемый предмет может быть зафиксирован.

Установка выдвигающейся шкалы:

Ослабить 2 винта на задней стороне шкалы, снять заднюю часть, завинтить 4 болта М3 в крепежные отверстия.

Испытание: Выбрать подходящий режим и испытания, затем зафиксировать резьбовое отверстие (М12) датчика. В зависимости от структуры и особенностей испытываемого предмета, положить его на тестовую поверхность или зажать. Если испытываемый предмет и поверхность не находятся на одной прямой линии, можно отрегулировать

тестовую поверхность так, чтобы получилась одна линия. Во время испытания выдвигающаяся шкала перемещается вверх и вниз, испытываемый предмет растягивается или сжимается. В процессе испытания выдвигающаяся шкала точно зафиксирует величину.

Обслуживание и советы по эксплуатации:

- 1. Запрещено перегружать аппарат, максимальная нагрузка составляет 1000 H.
- 2. Нужно следить за состоянием аппарата, его чистотой; избегать попадания воды, пыли, коррозии и других разрушительных процессов, которые могут повлиять на нормальную эксплуатацию испытательного стенда.
- 3. В ходе эксплуатации аппарат может замедлить работу, в этом случае нужно ослабить болтовые крепления и встряхнуть маховик.
- 4. При возникновении неисправностей следует связаться с изготовителем или представителем сервисной компании.

Комплектность:

Τ.	испытательный степд озооо (динамометр	
2.	МЕГЕОН 031000)	1 шт.
3.	Руководство по эксплуатации	1 шт.
4.	Болт М12	1 шт.
5.	Ручка	1 шт.
6.	Ключи	2 шт.

Испытательный стенл 03000 (Линамометь