

ПАСПОРТ

Набор инструментов для обслуживания и
подключения ПК к локальной сети №4

Набор инструментов для обслуживания и подключения ПК к локальной сети №4

Набор предназначен для подключения сетевого оборудования, обслуживания компьютеров и офисной техники. В состав комплекта включены:

- мультиметр для проверки целостности цепи и работоспособности электронных компонентов (диодов), а также измерения различных электрических величин (емкости, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, частоты, постоянного и переменного тока);
- трассоискатель для выполнения трассировки электрических кабелей, измерения их длины, проверки и кроссировки витых пар, а также визуализации мест повреждений оптоволоконных кабелей и диагностики состояния телефонных линий;
- инструменты для монтажа модульных разъемов, для резки, разделки и зачистки кабеля;
- KVM переключатель для работы с множеством компьютеров с использованием одной единственной консоли.

Область применения: обслуживание IT инфраструктуры офисов, серверного оборудования.

Инструменты размещаются в удобной сумке из прочного, водоотталкивающего материала, фиксируются в специальных карманах и ячейках, что обеспечивает надёжное хранение и быстрый доступ к ним.

Набор состоит из 8 предметов: мультиметр универсальный, обжимные клещи, набор отверток, дрель-шуруповерт, трассоискатель, щипцы для зачистки электропроводов, набор Stayer Standart 22054-H7, KVM переключатель.

1 Технические данные

Габариты, мм

Длина

Ширина

Высота

Масса, кг, не более

2 Комплект поставки

1	Мультиметр универсальный	1 шт.
2	Обжимные клещи	1 шт.
3	Дрель-шуруповерт	1 шт.
4	Набор отверток (18 предм.)	1 комп.
5	Трассоискатель	1 шт.
6	Набор Stayer Standart 22054-H7	1 комп.
7	Щипцы для зачистки электропроводов	1 шт.
8	KVM Переключатель	1 шт.
9	Кейс для инструмента	1 шт.
10	Паспорт	1 шт.

3 Хранение, транспортировка и обслуживание

Допускается транспортировка данного набора в транспортной таре всеми видами транспорта в закрытых отсеках при температуре окружающей среды от - 20 °С до +50 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 98 %.

При транспортировке должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Набор должен храниться в складском помещении при температуре от +5 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в воздухе химически агрессивных веществ.

После транспортировки или хранения набора производится его внешний осмотр и опробование.

4 Свидетельство о приемке

Набор для обслуживания и подключения ПК к локальной сети №4 соответствует техническим условиям ТУ 3926-021-127191850-2007 и признано годным к эксплуатации.

Контроллер ОТК

Дата выпуска

Укомплектовал _____ (_____)
Подпись ФИО

5 Гарантийные обязательства

Набор инструментов для обслуживания и подключения ПК к локальной сети №4

Завод-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатации.