




Измеритель температуры IT-7-IR инфракрасный

Инструкция по эксплуатации и Паспорт



Измеритель температуры IT-7-IR (далее - прибор) - современное, точное и безопасное средство измерения температуры. Перед началом работы с прибором следует внимательно прочитать данные рекомендации по применению. Это позволит избежать ошибок при эксплуатации и проведении измерений, а также ознакомиться с его возможностями.

Прибор предназначен для измерения температуры поверхности бесконтактным (ИК) способом.

Область применения прибора – измерение температуры в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, в машиностроении, строительстве, на железнодорожном транспорте, в домашнем хозяйстве.

Прибор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150–69.

Прибор рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °C, относительной влажности до 95 % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор соответствует IP54 по ГОСТ14254-2015 (IEC 60529:2013).

Внешний вид прибора в соответствии с рисунками 1, 2.






Рис. 3

Рис. 1
IT-7-IR-1Рис. 2
IT-7-IR-2

Прибор измеряет среднее значение температуры поверхности диаметром 25...30 мм, определяемой внутренним диаметром защитной бленды из силиконовой резины (см. рис.3).

Прибор состоит из ИР датчика и схемы обработки сигнала. ИР датчик собирает инфракрасную энергию, излучаемую поверхностью под защитной блендоой и преобразует ее в электрический сигнал. Сигнал с датчика поступает в схему обработки, где усиливается, калируется и преобразуется в цифровой код.

Задняя бленда предназначена для точного указания места измерения температуры; предохранения ИР датчика от грязи, пыли, механических повреждений, влаги, перегрева; используется для борьбы с бликами, засветкой, посторонними сквозняками и другими внешними факторами, которые могут повлиять на точность измерений.

Прибор в исполнении 2 может применяться для контроля температуры в труднодоступных местах, например, для контроля температуры букс железнодорожных вагонов и т.д.

Элемент питания типа AAA расположен под крышкой батарейного отсека прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Компактный и простой в эксплуатации прибор, управляемый одной кнопкой;
- Высокое быстродействие;
- Повышенная точность;
- Яркий светодиодный индикатор;
- Небольшие габаритные размеры;
- Удобство применения.

Элементы управления и индикации, в соответствии с рисунком 1:

- светодиодный четырёхразрядный индикатор, предназначенный для отображения измеренной температуры рабочей среды;
- кнопка включения режима измерения.

Прибор обеспечивает индикацию выхода за пределы диапазона измеряемой температуры рабочей среды:

- выше верхней границы диапазона, при этом на цифровом индикаторе отображается символ «**Ax**»;
- ниже нижней границы диапазона, при этом на цифровом индикаторе отображается символ «**-Ax**».

Прибор обеспечивает индикацию при обрыве или неисправности датчика температуры:

- на цифровом индикаторе отображается символ «**I_2C**».

При напряжении питания ниже 0,9 В происходит отключение индикатора, необходимо заменить элемент питания.

Рекомендуемые элементы питания

Таблица 1

Тип элемента по стандарту IEC	Температура эксплуатации
FR03	-40...+55 °C
LR03	-30...+50 °C

1 Технические характеристики

Таблица 2

Наименование	Значение
Диапазон измерения	-40...+200 °C
Абсолютная погрешность	±1°C при температуре 0...+200 °C ±2°C при температуре -40...0 °C
Дискретность отсчета	0,1 °C
Спектральный диапазон	8-14 мкм
Время измерения	1 с
Показатель визирования	1:1
Коэффициент излучения	0,95 предустановлен
Напряжение питания	от 0,9 до 1,6 В
Батарея питания	типоразмер ААА напряжением 1,5 В
Время индикации до автоматического отключения	10 с
Продолжительность непрерывной работы прибора от элемента питания	до 85 ч
Средняя наработка на отказ	не менее 20000 ч
Средний срок службы	10 лет
Габаритные размеры	длина - 158,8 мм; высота - 36,3 мм
Габаритные размеры зонда (для исполнения 2)	длина - 400 мм; диаметр - Ф5 мм

2 Комплектность

В комплект поставки входят:

- измеритель температуры IT-7-IR – 1 шт.;
- защитная бленда с заглушкой – 1 шт.;
- батарея типоразмера AAA – 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

3 Порядок работы

3.1 Установите элемент питания в прибор, соблюдая полярность.

3.2 Уберите заглушку.

3.3 Приложите прибор блендой к измеряемой поверхности, нажмите кнопку измерения. После этого на экране отобразится значение температуры.

3.4 Прибор автоматически выключается примерно через 10 секунд после отпускания кнопки измерения.

3.4 Если измеряемая поверхность покрыта слоем льда, пыли, грязи или других веществ, для уменьшения погрешности измерения - очистите измеряемую поверхность.

Особенности измерений:

Большинство органических материалов и окрашенных или окисленных поверхностей имеют коэффициент излучения 0,95 (установлен в приборе). При этом значении результат измерения температуры блестящих и металлических поверхностей может быть ошибочным. Для устранения погрешности покройте поверхность маскировочной лентой или матовой черной краской.

Прибор автоматически вводит поправку, учитывающую влияние температуры окружающей среды. При резком изменении температуры окружающей среды, необходимо выдержать прибор в новых условиях не менее 30 мин для обеспечения точности измерений.

4 Указания мер безопасности

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 **ВНИМАНИЕ! Защищайте IR датчик от грязи и пыли, т.к. это может привести к неточным измерениям либо его выходу из строя.**

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ при эксплуатации:

- включать прибор при температуре ниже минус 20 и выше 50 °C и относительной влажности выше 95 %;
- конденсация влаги на поверхности прибора.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.5 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ хранить прибор длительное время с установленным элементом питания.

4.5 Техническая эксплуатация и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, и изучившими настоящий ПС.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 75 %.

5.2 Прибор должен транспортироваться только в транспортной таре предприятия-изготовителя.

5.3 Прибор следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности до 80 %.

5.4 Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов.

6 Техническое обслуживание и ремонт

6.1 Для поддержания работоспособности и исправности прибора необходимо 1 раз в 3 месяца проводить техническое обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на работоспособность изделия, отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на корпусе прибора.

6.2 При наличии обнаруженных недостатков на приборе произвести их устранение.

6.3 Ремонт прибора выполняется представителем предприятия-изготовителя или специализированными предприятиями (лабораториями).

6.4 В случае загрязнения IR датчика, необходимо продуть его сжатым воздухом. Очистка датчика тканью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

6.5 Прибор должен храниться и транспортироваться с закрытой заглушкой.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерителя температуры IT-7-IR инфракрасного требованиям настоящей инструкции при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации измерителя температуры IT-7-IR инфракрасного – 24 месяца со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска.

Примечание – Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на батарею питания.

7.3 Гарантийный срок хранения измерителя температуры IT-7-IR инфракрасного – 6 месяцев со дня выпуска.

7.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранить выявленные дефекты или заменить прибор при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего ПС.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Измеритель температуры IT-7-IR – _____ зав. номер _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК