

1. Назначение дефектоискателя «Успех АТ-407Э»

Акустический дефектоискатель «Успех АТ-407Э» предназначен для поиска мест повреждений кабельных линий акустическим методом (с использованием генератора высоковольтных импульсов).

Комплект с интеллектуальным алгоритмом выявления дефектов кабеля.

1.1. Методика проведения работ

Порядок и методика поиска мест повреждений кабеля акустическим способом в руководстве по эксплуатации приемника «АП-027» в разделе 3.1.

1.2. Состав дефектоискателя

1 - Приемник АП-027

2 - Комплект акустического датчика АД-347

3 - Головные телефоны



1.3. Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха, °С от -20 до +50

- Относительная влажность, % не более 85 при t=35 °С

2. Паспорт на комплект «Успех АТ-407Э»

Наименование	Обозначение	Кол.	Заводской номер
Приемник	АП-027	1	
Д тчик кустический	AD-347	1	
Ручк	АД227.02.020	1	
М гнит	АД247.02.010	1	
Штырь 70 мм	АД247.02.001	1	
Штырь 150 мм	АД247.02.001-01	1	
Ключ шестигр нный 2,5 * 57 мм		1	
Головные телефоны		1	
Держ тель	АП-027.00.010	1	
Сумк для комплект	Чехол 53207	1	
Крестов я отвертк		1	
К бель для подключения внешнего пит ния	АР027.02.030	1	
Руководство по эксплу т ции н приемник АП-027		1	
Кр ткое руководство по эксплу т ции		1	
П спорт		1	

2.1. Оборудование, поставляемое по отдельному заказу

Наименование	Обозначение	Кол.	Заводской номер
Д тчик кустический м гнитный	АДМ-227		
Д тчик контроля к честв изоляции	ДКИ-117		
Чехол для ДКИ	53178		
Д тчик - определитель дефектов коммуник ций	ДОДК-117		
Клещи индукционные	КИ-110		
Клещи индукционные	КИ-110/50		
Клещи индукционные	КИ-110/100		
Клещи индукционные	КИ-110/125		
Н кл дн я р мк	НР-117		
К бель- д птер для КИ-110	АП-027.02.010		
Комплект внешнего кку- мулятор для приемник			
М лог б ритный элек- тром гнитный д тчик	МЭД-127		

2.5. Сведения о рекламациях

В случае отк з комплект в период г р нтийного срок эксплу т ции необходимо составить технически обоснов нный акт, в котором ука з ь: дату отк з , действия, при которых он произошел, призн ки отк з и условия эксплу т ции, при которых произошел отк з.

В случае обн ружения некомплект при р сп ковке необходимо составить акт приемки с ука з нием даты получения изделия, каким способом было доставлено изделие, состояние уп ковки и пломб (печ тей).

Акты подписываются ответственными должностными лицами, з веряются печ тью и высыла ются (доставляются) изготовителю

2.6. Сведения об утилизации

Поисково-диагностическое оборудование кустический дефектоиск тель «Успех АТ-407Э» после выход из эксплу т ции подлежит утилиз ции.

Утилиз цию производит Изготовитель.

Принять прибор, подлежа щий утилиз ции, может Пост вщик.